

2025년 3월 29일 양극재 표면 크랙 불량 분석 보고서

불량명		양극재 표면 크랙 발생		Customer		
제품 현황	제품명	YP-A123		작업 이력	작업일	2025. 03. 29.
	발생공정	혼합 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	L20250329-01			발생 설비	EQP-MIX-20240115
	불량수량	35kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 29. 14시 30분 경		혼합 시간 10% 증가. 재료 점도 변화 확인 및 공정 파라미터 조정. 혼합 후 입자 크기 분포 측정.			
발생현상	혼합 후 양극재 표면에 크랙 발생. 육안 검사 결과, 35kg 미만에서 발견.					
발생원인	혼합 시간 부족으로 인한 불균일한 입자 분포. 재료의 점도 변화 가능성.					

혼합 공정 상세 분석

혼합기 설정값 확인 결과, 이전 설정값과 동일. 하지만, 최근 재료의 물성 변화 가능성 확인. 추가적인 물성 테스트 진행 예정.

