

2025년 03월 30일 집진기 필터 막힘 현상 보고서

불량명			집진기 필터 막힘 현상		Customer	
제품 현황	제품명	ABC-2025-001		작업 이력	작업일	2025. 03. 30.
	발생공정	혼합 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-20250330-001			발생 설비	EQP-20241215-007
	불량수량	50kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 30. 14시 30분 경			원료 분진 농도 낮추기. 분진 입자 크기 균일화 작업 진행.		
발생현상	혼합 공정 2라인에서 집진기 필터가 과도하게 막힘.					
발생원인	원료 분진 농도가 기준치 초과. 분진 입자 크기 불균 일.					

집진기 필터 막힘 현상 상세 보고

집진기 필터 막힘으로 인해 혼합 공정 작업 중단. 생산량 감소 예상.

