

2025년 3월 31일 음극재 슬러리 분산 불량 현상 보고

불량명			음극재 슬러리 분산 불량		Customer	
제품 현황	제품명	NCM811-P1		작업 이력	작업일	2025. 03. 31.
	발생공정	혼합 공정			발생공정	1 Line
	LOT No	20250331-A01			발생 설비	EQP-MIX-0012
	불량수량	50kg			작업자	
					관리자	김민지
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 31. 14시 30분 경			혼합기 작동 속도 증가 및 분산제 투입량 조정.		
발생현상	슬러리 혼합 시 분산이 제대로 이루어지지 않아 응집 현상 발생.					
발생원인	혼합기 작동 속도 부족 및 분산제 투입량 부족.					

분산 불량 현상 분석

혼합기 회전 속도가 너무 낮아 슬러리 내 고체 입자가 제대로 분산되지 않았고, 분산제 투입량이 기준량에 미치지 못하여 응집 현상이 발생했습니다.

