

2025년 04월 01일 양극재 표면 크랙 발생 보고서

불량명		양극재 표면 크랙 발생		Customer		
제품 현황	제품명	A123-NP		작업 이력	작업일	2025. 04. 01.
	발생공정	혼합			발생공정	1 Line
	LOT No	LOT-20250401-001			발생 설비	EQP-MIX-0042
	불량수량	5			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 01. 10시 30분 경			혼합기 회전 속도 조절 및 혼합 시간 단축.		
발생현상	혼합 후 양극재 표면에 미세한 크랙 발생.					
발생원인	혼합기 회전 속도 과다로 인한 내부 응력 증가.					

혼합 공정 최적화 방안

혼합 과정 중 회전 속도를 급격하게 증가시킨 것으로 확인. 혼합물 점도 변화를 실시간으로 모니터링하는 시스템 도입 검토.

