

2025년 04월 02일 전해액 침투 불량 현상 보고서

불량명			전해액 침투 불량		Customer	
제품 현황	제품명	ABC-123		작업 이력	작업일	2025. 04. 02.
	발생공정	셀 적층 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	L20250402-001			발생 설비	EQP-20241115-007
	불량수량	50EA			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 02. 10시 30분 경			적층 셀과 전해액 탱크 사이 간격 조정. 전해액 주입량 증가. 주입 노즐 위치 조정.		
발생현상	셀 적층 후 전해액 침투 불량 발생. 셀 내부 전해액 미침투 확인.					
발생원인	적층 셀과 전해액 탱크 사이의 간격 불균일. 전해액 주입량 부족.					

전해액 침투 불량 상세 분석

전해액 침투 불량으로 인해 셀 성능 저하 예상. 성능 테스트 결과 확인 필요.

