

2025년 04월 03일 전해액 누수 발생 보고서

불량명			전해액 누수 발생		Customer	
제품 현황	제품명	B-12345		작업 이력	작업일	2025. 04. 03.
	발생공정	조립 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	L-20250403-01			발생 설비	EQP-20231215-007
	불량수량	5개			작업자	
관리자					김민준	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 03. 14시 30분 경			토크 기준값 재검토 및 조립 공정 표준 작업 절차(SOP) 강화		
발생현상	셀 캡과 셀 간의 전해액 누수 발생					
발생원인	셀 캡 조립 공정에서 토크 불량 발생 (저조립)					

누수 발생 셀 상세 분석

누수 발생 셀 캡과 셀 간 결합 불량 확인. 셀 캡 토크 값을 낮춰 조립 시 발생한 문제로 판단됨.

