

2025년 4월 06일 양극재 표면 스케일 불량 보고서

불량명			양극재 표면 스케일 발생		Customer	
제품 현황	제품명	ABC-20250406-01		작업 이력	작업일	2025. 04. 06.
	발생공정	건조 공정			발생공정	1 Line
	LOT No	LOT-20250406-001			발생 설비	EQP-DRY-101
	불량수량	50kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 06. 14시 30분 경			건조기 온도 제어 시스템 점검 및 교정, 표준 온도 프로파일 설정		
발생현상	건조 후 양극재 표면에 흰색 스케일 발생					
발생원인	건조기 내부 온도 미조절로 인한 과열					

건조기 온도 이상 현상 상세 분석

건조기 온도가 설정값보다 10℃ 이상 높게 유지되어 스케일 발생. 온도 기록 확인 결과, 오후 2시부터 온도가 급격히 상승하는 것을 확인.

