

Lot 접합 불량 현상 보고서

불량명			Lot 접합 불량		Customer	
제품 현황	제품명	P25-A123		작업 이력	작업일	2025. 04. 08.
	발생공정	접합 공정			발생공정	1 Line
	LOT No	20250408-LOT01			발생 설비	EQP-JB-101
	불량수량	5			작업자	
					관리자	김철수
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 08. 14시 30분 경			접착제 경화 시간 10분 추가 설정		
발생현상	접합 후 Lot 결합 불량 발생, 접합 강도 부족					
발생원인	접합용 접착제 경화 시간 부족					

접합 강도 테스트 결과

접착제 종류 변경 및 경화 온도 조정 필요, 접합 강도 테스트 결과 확인

