

2025년 04월 09일 양극재 표면 코팅 불량 현상 보고

불량명			양극재 표면 코팅 불량		Customer	
제품 현황	제품명	PA-2025-001		작업 이력	작업일	2025. 04. 09.
	발생공정	표면 코팅 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-250409-001			발생 설비	EQP-2L-0042
	불량수량	50kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 09. 14시 30분 경		노즐 청소 및 교체, 코팅액 필터 점검			
발생현상	코팅 두께가 규정 범위 벗어남					
발생원인	코팅액 분사 노즐 막힘					

코팅 두께 측정 결과 및 불순물 분석 결과

- 코팅 두께 측정 결과, 평균 두께 10um 미만
- 불량 발생 원인: 노즐 내부에 불순물 혼입으로 인한 막힘
- 코팅액 제조 공정 점검 필요

