

2025년 4월 10일 슬러리 분사 노즐 막힘 현상 보고

불량명			슬러리 분사 노즐 막힘		Customer	
제품 현황	제품명	A123-Batch01		작업 이력	작업일	2025. 04. 10.
	발생공정	코팅 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-20250410-001			발생 설비	EQP-2L-COATING-007
	불량수량	5개			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 10. 14시 30분 경			응집제 투입량 조절 및 슬러리 농도 확인.		
발생현상	코팅 공정 중 슬러리 분사 노즐 막힘 발생, 코팅 품질 저하.					
발생원인	슬러리 내 응집제 부족으로 인한 노즐 막힘 추정.					

슬러리 분사 노즐 막힘 현상 상세 분석

슬러리 분사 노즐 막힘으로 인해 코팅 두께 불균일 발생. 해당 LOT 제품 5개 불량 발생.
즉시 응집제 투입량 증량 및 슬러리 농도 재확인.

