

전해액 누출 발생 현황 보고

| 불량명      |                                        |              | 전해액 누출 발생 |                                          | Customer |                  |
|----------|----------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------|----------|------------------|
| 제품<br>현황 | 제품명                                    | CP1234       |           | 작업<br>이력                                 | 작업일      | 2025. 04. 11.    |
|          | 발생공정                                   | 조립 공정        |           |                                          | 발생공정     | 2 Line           |
|          | LOT No                                 | 20250411-001 |           |                                          | 발생 설비    | EQP-20241201-005 |
|          | 불량수량                                   | 5개           |           |                                          | 작업자      |                  |
|          |                                        |              |           |                                          | 관리자      | 김철수              |
| 발생원인 파악  |                                        |              |           | 대책 / 제품 처리사항                             |          |                  |
| 발생시간     | 2025. 04. 11. 14시 30분                  |              |           | 셀 캡 조립 공정 점검, 조립 공정 파라미터 재설정 및 작업자 교육 실시 |          |                  |
| 발생현상     | 전해액 누출 발생, 배터리 셀 외부로 전해액 누출 확인         |              |           |                                          |          |                  |
| 발생원인     | 셀 캡 조립 불량, 셀 캡과 셀 간의 밀착 불량으로 전해액 누출 발생 |              |           |                                          |          |                  |

## 누출 셀 캡 육안 검사 결과

---

누출된 셀 캡은 육안 검사 결과 조립 불량 확인. 동일 LOT 내 다른 셀들도 점검 진행 중.

