

전해액 침투 불량 현상 보고서

불량명			전해액 침투 불량		Customer	
제품 현황	제품명	ABC-20250412		작업 이력	작업일	2025. 04. 12.
	발생공정	전해액 주입 공정			발생공정	1 Line
	LOT No	LOT-250412-001			발생 설비	EQP-1-0042
	불량수량	50			작업자	
					관리자	김민지
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 12. 14시 30분 경			노즐 청소 및 교체, 전해액 주입 압력 조정.		
발생현상	전해액 주입 후 셀 내부 전해액 침투 불균일 발생.					
발생원인	주입 노즐 막힘으로 인한 국부적인 전해액 공급 부족.					

X-ray 분석 결과 상세 보고

특정 셀에서만 전해액 침투가 미흡하며, 내저항 값이 높게 측정됨. X-ray 분석 결과, 셀 내부 일부 영역에 전해액이 충분히 침투하지 않은 것으로 확인됨.

