

2025년 4월 2025-04-13 슬러리 침전 현상 보고서

불량명			슬러리 침전 현상		Customer	
제품 현황	제품명	P-2025-A		작업 이력	작업일	2025. 04. 13.
	발생공정	혼합 공정			발생공정	1 Line
	LOT No	L-2025-0413-01			발생 설비	EQP-MIX-007
	불량수량	50kg			작업자	
					관리자	김철수
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 13. 14시 30분 경			pH 측정 시스템 점검 및 교정. 첨가제 투입량 자동 제어 시스템 점검 및 재설정.		
발생현상	슬러리 탱크 바닥에 침전물 발생. 슬러리 이송 시 막힘 발생.					
발생원인	혼합액 pH 값 불균형. 첨가제 투입량 부족.					

침전 현상 상세 분석

슬러리 침전으로 인한 생산 차질 발생. 급격한 pH 변화가 원인으로 추정됨. pH 안정화 조치 필요.

