

음극재 표면 오염 불량 발생 보고서

불량명			음극재 표면 오염		Customer	
제품 현황	제품명	A123-20250414		작업 이력	작업일	2025. 04. 14.
	발생공정	혼합 공정			발생공정	1 Line
	LOT No	LOT20250414-01			발생 설비	EQP-MIX-007
	불량수량	50kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 14. 10시 30분 경			혼합기 내부 세척 및 소독 실시. 청소 절차 강화 및 점검 주기 단축.		
발생현상	음극재 표면에 미세한 검은색 오염 물질 확인. 육안 검사 결과, 일부 입자에서 오염 확인.					
발생원인	혼합기 내부 청결 상태 불량. 이전 작업 잔여물로 인한 오염 추정.					

혼합기 내부 점검 결과

혼합기 내부 부속품의 미세한 균열로 인해 먼지가 유입되어 오염 발생. 향후 부속품 교체 및 정기적인 점검 필요.

