

2025년 4월 18일 전극지 탭 접착 불량 보고서

불량명		전극지 탭 접착 불량		Customer		
제품 현황	제품명	CAT-001		작업 이력	작업일	2025. 04. 18.
	발생공정	전극지 압착 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	L2025041801			발생 설비	EQP-20241205-001
	불량수량	50			작업자	
관리자					김민지	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 18. 14시 30분 경			압착 다이 교체 및 압착력 모니터링 강화.		
발생현상	전극지 탭 접착 불량 발생, 압착 후 탭이 제대로 접착되지 않아 전기적 연결 불가.					
발생원인	압착 다이의 마모로 인해 압착력이 불균일하게 작용.					

압착 다이 마모 상태 및 교체 결과

압착 다이의 마모 상태 확인 결과, 특정 부분의 모서리가 손상되어 압착력이 부분적으로 증가. 교체된 다이로 테스트 진행 결과, 불량 발생 빈도 감소 확인.

