

표면 크랙 불량 분석 보고서

불량명		표면 크랙 발생		Customer		
제품 현황	제품명	ABC-2025-001		작업 이력	작업일	2025. 04. 20.
	발생공정	건조 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-250420-01			발생 설비	EQP-DRY-2L-007
	불량수량	5			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 20. 14시 30분		건조 온도 및 시간 재설정 및 모니터링 강화			
발생현상	건조 후 제품 표면에 미세한 크랙 발생					
발생원인	건조 온도 및 시간 미조정으로 인한 수축 스트레스					

크랙 발생 원인 분석 상세 보고서

건조 과정에서 온도 조절 실패로 인한 현상으로 판단됨. 추가적인 분석 필요.

