

니켈 도금 두께 불균일 현상 보고서

불량명			니켈 도금 두께 불균일		Customer	
제품 현황	제품명	P-2025-007		작업 이력	작업일	2025. 04. 23
	발생공정	니켈 도금 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-2025-0012			발생 설비	EQP-2023-111
	불량수량	35개			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 23. 14시 30분 경			도금액 농도 주기적 측정 및 조정, 전극 간 간격 확인 및 조정		
발생현상	니켈 도금 후 양극재 표면의 두께 편차가 심함					
발생원인	도금액 농도 불균일, 전극 간 간격 불량					

두께 편차 심화 원인 분석

특정 영역에서만 두께가 얇게 도포됨. 도금 시간 및 전류 밀도 최적화 필요.

