

2025년 4월 26일 니켈 침전 불균일 발생 보고서

불량명			니켈 침전 불균일		Customer	
제품 현황	제품명	P2025-A1		작업 이력	작업일	2025. 04. 26.
	발생공정	전해질 도포 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	L250426-01			발생 설비	EQP-2L-0012
	불량수량	15개			작업자	
					관리자	김민준
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 26. 14시 30분 경			전극판 로딩 위치 조정 및 전해질 도포 조건 최적화		
발생현상	전해질 도포 후 니켈 침전량이 부위별로 편차 발생					
발생원인	전극판 로딩 위치 불균일로 인한 전해질 노출 면적 차이					

니켈 침전 불균일 상세 분석

로딩 위치 확인 후 조정, 도포 속도 및 전압 조정 검토, QC 검사 강화

