

2025년 4월 28일 양극재 입자 응집 현상 보고서

불량명		양극재 입자 응집 현상		Customer		
제품 현황	제품명	P-CAT-2025-04-28-001		작업 이력	작업일	2025. 04. 28.
	발생공정	혼합 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-20250428-001			발생 설비	EQP-MIX-2L-0047
	불량수량	50kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 28. 14시 30분 경		교반기 교체 및 혼합 시간 및 속도 최적화			
발생현상	혼합 후 양극재 입자가 응집되어 침전되는 현상 발생					
발생원인	혼합조 내 교반기 마모로 인한 불균일한 혼합					

혼합조 교반기 교체 및 혼합 조건 최적화 결과

혼합조 내 교반기 마모 확인. 교반기 교체 후 침전 현상 감소 확인. 혼합 시간 5분 증가 및 속도 10% 증가 후 침전 현상 없음.

