

슬립 링 마모로 인한 생산 차질 보고서

불량명		슬립 링 마모		Customer		
제품 현황	제품명	P-2025-04-30-A		작업 이력	작업일	2025. 04. 30.
	발생공정	혼합 및 분산 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	L-20250430-01			발생 설비	EQP-20241215-003
	불량수량	5			작업자	
관리자					김민지	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 30. 10시 30분 경		윤활 시스템 점검 및 부품 교체, 주기적인 윤활 상태 모니터링 강화.			
발생현상	혼합 및 분산 설비의 슬립 링에서 과도한 마모가 발생.					
발생원인	설비의 슬립 링 윤활 시스템 불량으로 인한 마찰 증가.					

슬립 링 마모 현상 상세 분석

슬립 링 마모로 인해 설비 속도 저하 및 불안정 작동 발생. 생산량 감소 우려.

