

2025년 5월 2일 니켈 침전 불균일 문제 보고서

불량명		니켈 침전 불균일		Customer		
제품 현황	제품명	P2025-A1		작업 이력	작업일	2025. 05. 02.
	발생공정	전해액 침전			발생공정	2 Line
	LOT No	L20250502-1			발생 설비	EQP-2L-0042
	불량수량	50			작업자	
					관리자	김철수
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 05. 02. 14시 30분 경			전해액 주입 라인 청소 및 필터 교체.		
발생현상	전해액 침전 시 니켈 침전층의 두께가 부분적으로 불균일함.					
발생원인	전해액 주입 라인의 막힘으로 인한 국소적인 전해액 농도 불균일.					

현미경 검사 결과 및 전해액 주입 라인 문제점

특정 영역에서 니켈 침전층이 과도하게 두꺼운 부분이 발견됨. 현미경 검사 결과, 전해액 주입 라인의 막힘으로 인해 해당 영역에 전해액이 과도하게 농축된 것으로 판단됨.

