

니켈 침전 불균일로 인한 Lot No. 20250505-A1 불량 발생 보고

불량명		니켈 침전 불균일		Customer		
제품 현황	제품명	NCM111		작업 이력	작업일	2025. 05. 05.
	발생공정	전해액 주입 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	20250505-A1			발생 설비	EQP-2L-007
	불량수량	35			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 05. 05. 14시 30분 경		노즐 세척 및 교체, 주입량 모니터링 강화.			
발생현상	전해액 주입 후 코팅 두께가 부분적으로 두꺼워짐.					
발생원인	전해액 주입 노즐 막힘으로 인한 주입량 불균일.					

코팅 두께 불균일 현상 상세 분석

노즐 막힘으로 인해 특정 영역에 전해액이 과도하게 주입되어 코팅 두께가 불균일하게 나타남. 해당 로트 전량 검사 후 불량 처리 예정.

