

# 전해액 누출 현상 분석 및 대응 보고

| 불량명      |                                            | 전해액 누출 발생       |                                                        | Customer     |       |               |
|----------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| 제품<br>현황 | 제품명                                        | P-2505-A        |                                                        | 작업<br>이력     | 작업일   | 2025. 05. 06. |
|          | 발생공정                                       | 전해액 주입 공정       |                                                        |              | 발생공정  | 2 Line        |
|          | LOT No                                     | LOT-20250506-01 |                                                        |              | 발생 설비 | EQP-2L-0042   |
|          | 불량수량                                       | 5               |                                                        |              | 작업자   |               |
| 관리자      |                                            |                 |                                                        |              | 김민지   |               |
| 발생원인 파악  |                                            |                 |                                                        | 대책 / 제품 처리사항 |       |               |
| 발생시간     | 2025. 05. 06. 14시 30분 경                    |                 | 1. 노즐 세척 및 교체<br>2. 셀 내부 압력 모니터링 강화<br>3. 전극판 품질 검사 강화 |              |       |               |
| 발생현상     | 전해액 주입 후, 일부 셀에서 전해액 누출 발생.                |                 |                                                        |              |       |               |
| 발생원인     | 1. 주입 노즐 오염<br>2. 셀 내부 압력 불균형<br>3. 전극판 손상 |                 |                                                        |              |       |               |

## 누출 현상 상세 분석

---

노즐 세척 후에도 누출 발생, 압력 모니터링 결과 이상 수치 확인. 전극판 검사 결과 미세 균열 확인.

