

2025년 05월 07일 양극재 표면 크랙 이슈 보고서

불량명		양극재 표면 크랙 발생		Customer		
제품 현황	제품명	ABC-2025-05-07-01		작업 이력	작업일	2025. 05. 07.
	발생공정	혼합 및 분산 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	250507-A			발생 설비	EQP-MIX-2025-003
	불량수량	50kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 05. 07. 14시 30분 경		혼합 시간 및 분산 속도 조절, 점도 측정 및 기록			
발생현상	양극재 혼합 후 분산 과정에서 표면에 크랙이 발생					
발생원인	혼합물의 점도 증가로 인한 분산 시 불균일한 힘 가중					

크랙 발생 부위 집중 분석 결과

혼합 초기 단계에서 점도 변화가 관찰됨. 분산 과정에서 크랙 발생 부위 집중적으로 확인됨.

