

2025년 5월 9일 니켈 침전 불균일 발생 보고서

불량명			니켈 침전 불균일		Customer	
제품 현황	제품명	P2025-007		작업 이력	작업일	2025. 05. 09.
	발생공정	전해액 주입 및 니켈 도금			발생공정	2 Line
	LOT No	LN250509-12			발생 설비	EQP2025-0509-001
	불량수량	52개			작업자	
					관리자	김철수
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 05. 09. 14시 30분 경			전해액 농도 조정, 도금 시간 최적화, 노즐 청소 및 교체		
발생현상	니켈 도금 후 표면 불균일 현상 발생, 특정 영역에 니켈 침전량 부족					
발생원인	전해액 농도 불균일, 도금 시간 미적정, 설비 노즐 막힘					

니켈 침전 불균일 상세 분석

2 Line 니켈 도금 설비에서 LN250509-12 LOT의 P2025-007 제품에 니켈 침전 불균일 현상 발생. 표면 관찰 결과 특정 영역에서 니켈 침전량이 현저히 부족함. 설비 점검 결과 노즐 막힘 의심됨.

