

2025-05-14 전해액 침투 불량 현황 보고

불량명		전해액 침투 불량		Customer		
제품 현황	제품명	PRD-2025-05-14-001		작업 이력	작업일	2025. 05. 14.
	발생공정	침투 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-20250514-01			발생 설비	EQP-2L-0047
	불량수량	52			작업자	
관리자					김민준	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 05. 14. 10시 30분 경		설비 노즐 청소 및 압력 조절 장치 점검. 침투 시간 10초 증가.			
발생현상	전해액 침투 후, 일부 셀의 전해액 침투가 불량 발생.					
발생원인	침투 공정 설비 노즐 막힘으로 인한 불균일한 침투 압력.					

침투 공정 설비 점검 결과

노즐 막힘은 전해액의 흐름을 방해하여 셀 내부 침투 불량 초래. 침투 시간 증가는 부분적인 해결책이며, 설비 점검이 우선적으로 필요.

