

2025년 5월 15일 양극재 표면 스크래치 이슈 보고서

불량명			양극재 표면 스크래치 발생		Customer	
제품 현황	제품명	P-2025-A		작업 이력	작업일	2025. 05. 15.
	발생공정	코팅 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-20250515-001			발생 설비	EQP-2L-COATING-007
	불량수량	35개			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 05. 15. 14시 30분 경			롤러 교체 및 코팅 파라미터 재조정.		
발생현상	코팅된 양극재 표면에 미세한 스크래치 발생.					
발생원인	코팅 롤러 마모로 인한 스크래치 발생 추정.					

스크래치 발생 상세 분석

- 스크래치 발생 위치: 코팅 롤러 통과 후 표면 전반적.
- 스크래치 크기: 50um 이하의 미세 스크래치.
- 육안 검사 결과, 스크래치 정도가 심각하지 않으나, 향후 성능 저하 우려.

