

2025년 5월 17일 과전압 발생 현황 보고

불량명		과전압 발생으로 인한 셀 손상		Customer		
제품 현황	제품명	ABC-123		작업 이력	작업일	2025. 05. 17.
	발생공정	양극재 슬러리 혼합			발생공정	1 Line
	LOT No	20250517-01			발생 설비	EQP-20241201-005
	불량수량	5			작업자	
					관리자	김철수
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 05. 17. 14시 30분 경			전원 공급 장치 전압 조정 및 안전 장치 점검 및 개선.		
발생현상	양극재 슬러리 혼합 공정 중 5개의 셀에서 과전압 발생으로 셀 손상 확인.					
발생원인	혼합 설비 전원 공급 장치 과전압 발생으로 인한 셀 손상.					

과전압 발생 원인 분석 및 개선 방안

혼합 설비의 전원 공급 장치가 불안정하여 셀에 과도한 전압이 인가된 것으로 판단됨.
전압 레귤레이터 교체 및 비상 정전 시스템 구축 필요.

