

2025년 05월 20일 양극재 표면 크랙 발생 현황 보고

불량명			양극재 표면 크랙 발생		Customer	
제품 현황	제품명	ABC-2025-001		작업 이력	작업일	2025. 05. 20.
	발생공정	건조 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-20250520-01			발생 설비	EQP-20241201-005
	불량수량	50kg			작업자	
					관리자	김철수
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 05. 20. 14시 30분 경			건조 온도 프로파일 조정 및 공정 조건 최적화		
발생현상	건조 후 양극재 표면에 미세한 크랙 발생					
발생원인	건조 온도 급격한 변동으로 인한 수축 응력 발생					

표면 크랙 발생 현상 분석 및 개선 방안

건조 온도 상승 속도를 늦추고, 유지 시간을 늘려 수축 응력을 완화합니다. 추가적으로 건조 후 냉각 속도 또한 조절하여 균일한 수축을 유도합니다.

