

2025년 5월 22일 니켈 도금 균일성 불량 보고서

불량명			니켈 도금 균일성 불량		Customer	
제품 현황	제품명	P25-NCM811-A		작업 이력	작업일	2025. 05. 22.
	발생공정	니켈 도금 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-20250522-001			발생 설비	EQP-ND-20250522-001
	불량수량	150			작업자	
					관리자	김철수
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 05. 22. 14시 30분 경			전해액 농도 교정 및 전극판 위치 보정		
발생현상	도금 두께가 부분적으로 두꺼워지고, 얇아지는 현상 발생					
발생원인	전해액 농도 불균일 및 전극판 위치 오차					

상세 불량 분석 결과

특정 영역에서만 도금 두께가 크게 벗어나는 현상 확인. 전해액 분산 시스템 점검 필요.

