

2025년 5월 23일 열폭주 불량 보고서

불량명		열폭주 발생		Customer		
제품 현황	제품명	P-2025-A		작업 이력	작업일	2025. 05. 23.
	발생공정	혼합 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	L-2025-0523-01			발생 설비	EQP-20241215-003
	불량수량	5			작업자	
					관리자	김철수
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 05. 23. 14시 30분 경		계량 시스템 재검토 및 교정, 작업자 교육 강화			
발생현상	혼합조에서 급격한 온도 상승 및 폭발음 발생					
발생원인	원료 투입 계량 오류로 인한 성분 불균형					

혼합조 온도 모니터링 시스템 상세 분석

혼합조 내부 온도 모니터링 시스템 오류 확인, 비상 냉각 시스템 작동

