

2025년 5월 26일 슬러리 분사 노즐 막힘 현상 보고서

불량명			슬러리 분사 노즐 막힘		Customer	
제품 현황	제품명	CAT-A123		작업 이력	작업일	2025. 05. 26.
	발생공정	코팅 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-20250526-001			발생 설비	EQP-2L-0042
	불량수량	15개			작업자	
					관리자	김철수
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 05. 26. 14시 30분 경			노즐 세척 및 슬러리 농도 조정		
발생현상	슬러리 분사 노즐에서 분사량이 감소하고 막힘 현상 발생					
발생원인	노즐 내 슬러리 침전물로 인한 막힘					

슬러리 분사 노즐 막힘 상세 분석

슬러리 공급 라인의 유속이 저하되어 슬러리 내 고체 입자가 침전되어 노즐을 막은 것으로 판단됨. 정기적인 노즐 세척 및 슬러리 농도 관리가 필요함.

