

2025년 5월 27일 양극재 입자 응집 불량 현상 보고서

불량명		양극재 입자 응집 불량		Customer		
제품 현황	제품명	ABC-2025-001		작업 이력	작업일	2025. 05. 27.
	발생공정	혼합 공정			발생공정	1 Line
	LOT No	L20250527-001			발생 설비	EQP-MIX-0042
	불량수량	50kg			작업자	
관리자					김민지	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 05. 27. 10시 30분 경		혼합기 회전 속도 점검 및 조정. 필요시 부품 교체.			
발생현상	혼합된 양극재 입자가 응집되어 균일하지 않음.					
발생원인	혼합기 회전 속도 저하로 인한 혼합 불균일.					

혼합기 속도 저하 상세 분석

혼합기 모터 과열로 인한 속도 저하 추정. 냉각 시스템 점검 필요.

