

2025년 5월 30일 LOT 발송 전 중량 부족 이슈 보고서

불량명		LOT 발송 전 중량 부족		Customer		
제품 현황	제품명	P-2025-05-30-001		작업 이력	작업일	2025. 05. 30.
	발생공정	LOT 출고 검사			발생공정	1 Line
	LOT No	L-2025-05-30-001			발생 설비	EQP-1001
	불량수량	2			작업자	
					관리자	김민준
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 05. 30. 14시 30분 경		1. LOT 이송 경로 재점검 및 제품 누락 방지 조치 강화 2. 중량 측정 장비 Calibration 실시 및 Calibration 기록 확인			
발생현상	LOT 발송 전 중량 측정 결과, 허용 범위 하단 값을 초과하여 2개의 LOT에서 중량 부족 현상 발생.					
발생원인	1. LOT 이송 과정 중 일부 제품 누락 가능성 2. 중량 측정 장비 Calibration 오류 가능성					

중량 부족 현상 상세 분석

LOT 발송 전 최종 검사 과정에서 중량 부족이 확인되었으며, 해당 LOT는 발송 보류 처리되었습니다. 정확한 원인 규명을 위해 이송 경로 CCTV 영상 확인 및 중량 측정 장비 Calibration 진행 예정입니다.

