

작성일자	2025-03-03																																																																																	
Part	YE Part																																																																																	
	변경점 및 TEST 진행 현황					비고 (품질 특이사항 등)																																																																												
CAM5 1 Line	롤러 교체 작업 완료. 압력 테스트 및 성능 검증 진행 중. 목표 압력 도달 확인.					교체된 롤러의 내마모성 검사 결과, 기존 롤러 대비 15% 향상 확인.																																																																												
CAM5 2 Line	혼합기 속도 조절 시스템 업그레이드. 새로운 제어 로직 적용 및 안정화 테스트 진행 중. <table><tr><td>2</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td><td>24</td><td>27</td><td>30</td><td>33</td><td>36</td></tr><tr><td>3</td><td>22,5</td><td>27</td><td>31,5</td><td>36</td><td>40,5</td><td>45</td><td>49,5</td><td>54</td></tr><tr><td>4</td><td>30</td><td>36</td><td>42</td><td>48</td><td>54</td><td>60</td><td>66</td><td>72</td></tr><tr><td>5</td><td>37,5</td><td>45</td><td>52,5</td><td>60</td><td>67,5</td><td>75</td><td>82,5</td><td>90</td></tr><tr><td>6</td><td>45</td><td>54</td><td>63</td><td>72</td><td>81</td><td>90</td><td>99</td><td>108</td></tr><tr><td>7</td><td>52,5</td><td>63</td><td>73,5</td><td>84</td><td>94,5</td><td>105</td><td>115,5</td><td>126</td></tr><tr><td>8</td><td>60</td><td>72</td><td>84</td><td>96</td><td>108</td><td>120</td><td>132</td><td>144</td></tr><tr><td>9</td><td>67,5</td><td>81</td><td>94,5</td><td>108</td><td>121,5</td><td>135</td><td>148,5</td><td>162</td></tr></table>					2	15	18	21	24	27	30	33	36	3	22,5	27	31,5	36	40,5	45	49,5	54	4	30	36	42	48	54	60	66	72	5	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	6	45	54	63	72	81	90	99	108	7	52,5	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	8	60	72	84	96	108	120	132	144	9	67,5	81	94,5	108	121,5	135	148,5	162	새로운 제어 로직 적용 시, 혼합 균일성 5% 향상 확인. 다만, 초기 부팅 시 에러 발생 빈도 증가.				
2	15	18	21	24	27	30	33	36																																																																										
3	22,5	27	31,5	36	40,5	45	49,5	54																																																																										
4	30	36	42	48	54	60	66	72																																																																										
5	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90																																																																										
6	45	54	63	72	81	90	99	108																																																																										
7	52,5	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126																																																																										
8	60	72	84	96	108	120	132	144																																																																										
9	67,5	81	94,5	108	121,5	135	148,5	162																																																																										
CAM5 3 Line	코팅 장비 노즐 청소 및 점검 완료. 코팅 두께 분포 측정 결과, 균일도 개선.					노즐 막힘 현상 재발 방지를 위해 청소 주기를 단축하여 운영할 계획.																																																																												
CAM5N 4 Line	가열 오븐 온도 제어 시스템 보정 작업 완료. 온도 편차 감소 효과 확인.					보정 후, 제품의 열 안정성 테스트 결과, 기존 대비 3% 향상 확인.																																																																												
CAM5N 5 Line	방전 장비의 절연 상태 점검 및 보수 작업 완료. 안전 관련 시스템 기능 테스트 진행 중.					안전 시스템 관련 경고등 점등 현상 발생, 원인 분석 및 수정 작업 진행 중.																																																																												
표준 고도화																																																																																		

Part	요소기술 Part										
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토										
Part 통합	새로운 결합 기술 적용을 위한 예비 테스트 완료. 초기 결과는 유망하나, 장기 내구성 검증 및 생산 효율성 분석 필요. 추가 테스트 계획 수립 중.					15	14,2	77	19	28	32
						16	16,4	118	22	34	35
						17	18,0	160	24	38	39
						18	20,3	217	28	41	42
						19	22,1	270	31	44	44
						20	24,1	345	34	48	47
						21	25,9	416	37	50	50
						22	27,8	506	40	53	53
						23	29,7	607	43	56	56
						24	31,2	733	46	59	60
						25	32,4	844	48	62	63
						26	33,9	969	51	64	66
						27	35,5	1135	53	69	69
						28	37,2	1319	55	73	73
						29	38,6	1482	57	76	76
						30	39,9	1636	59	79	78
						31	41,1	1779	61	81	80
						32	42,3	1930	63	83	82