

작성일자	2025-03-04																						
Part	YE Part																						
	변경점 및 TEST 진행 현황	비고 (품질 특이사항 등)																					
CAM5 1 Line	압력 테스트 기준 변경, 새로운 테스트 툴 도입. 테스트 진행 중, 결과 분석 예정.	테스트 툴 초기 문제 발생, 점검 후 재개. 데이터 안정성 확보 중요.																					
CAM5 2 Line	온도 컨트롤러 업그레이드 완료. 테스트 진행 중, 온도 균일성 확인 중. DOWNTIME & PARTS PRODUCED <table border="1"> <caption>Downtime & Parts Produced Data</caption> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Downtime (Approx.)</th> <th>Parts Produced (Approx.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Dec 15</td><td>180,000</td><td>100</td></tr> <tr><td>Dec 16</td><td>150,000</td><td>150</td></tr> <tr><td>Dec 17</td><td>160,000</td><td>180</td></tr> <tr><td>Dec 18</td><td>140,000</td><td>220</td></tr> <tr><td>Dec 19</td><td>180,000</td><td>150</td></tr> <tr><td>Dec 20</td><td>10,000</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	Date	Downtime (Approx.)	Parts Produced (Approx.)	Dec 15	180,000	100	Dec 16	150,000	150	Dec 17	160,000	180	Dec 18	140,000	220	Dec 19	180,000	150	Dec 20	10,000	10	업그레이드 후 초기 불량 발생, 원인 분석 및 수정 진행.
Date	Downtime (Approx.)	Parts Produced (Approx.)																					
Dec 15	180,000	100																					
Dec 16	150,000	150																					
Dec 17	160,000	180																					
Dec 18	140,000	220																					
Dec 19	180,000	150																					
Dec 20	10,000	10																					
CAM5 3 Line	진공 시스템 누설 검사 완료. 합격. 다음 단계 테스트 진행.	특이사항 없음.																					
CAM5N 4 Line	챔버 재질 변경으로 인한 내구성 테스트 진행 중.	재질 변경에 따른 데이터 비교 분석 필요.																					
CAM5N 5 Line	새로운 배터리 셀 적용하여 성능 테스트 진행 중.	셀 특성에 따른 최적화된 파라미터 설정 필요.																					
표준 고도화																							

Part	요소기술 Part	
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토	
Part 통합	새로운 통합 공법 테스트 진행 중. 기존 공법 대비 생산성 향상 확인. 안정성 검증 단계.	