

작성일자	2025-03-05																																																																																																													
Part	YE Part																																																																																																													
	변경점 및 TEST 진행 현황					비고 (품질 특이사항 등)																																																																																																								
CAM5 1 Line	롤프레싱 설비 속도 증가 테스트 진행 중. 압연 강도 10% 향상 확인. 최종 테스트 결과는 2025-03-08 보고 예정.					압연 후 표면 결함 발생 빈도 소폭 증가. 원인 분석 중.																																																																																																								
CAM5 2 Line	코팅 장비 노즐 교체 완료. 코팅 두께 균일성 개선 효과 확인. 코팅 밀착성 테스트 진행 중. <table><tr><td>3.88</td><td>5.94</td><td>1.23</td><td>2.81</td><td>2.25</td><td>5.29</td><td>2.21</td><td>6.97</td><td>2.49</td><td>4.08</td></tr><tr><td>5.56</td><td>5.12</td><td>2.82</td><td>6.23</td><td>4.43</td><td>4.32</td><td>3.56</td><td>2.70</td><td>3.58</td><td>3.81</td></tr><tr><td>1.80</td><td>5.12</td><td>1.90</td><td>3.68</td><td>4.52</td><td>6.15</td><td>1.79</td><td>4.52</td><td>4.69</td><td>5.58</td></tr><tr><td>6.03</td><td>5.04</td><td>6.46</td><td>3.80</td><td>3.21</td><td>3.57</td><td>6.54</td><td>6.86</td><td>4.85</td><td>3.48</td></tr><tr><td>5.89</td><td>4.78</td><td>2.68</td><td>3.97</td><td>5.11</td><td>2.18</td><td>3.24</td><td>3.32</td><td>3.04</td><td>1.94</td></tr><tr><td>2.09</td><td>3.14</td><td>5.98</td><td>2.43</td><td>2.73</td><td>3.40</td><td>6.01</td><td>5.15</td><td>3.96</td><td>5.37</td></tr><tr><td>4.04</td><td>2.07</td><td>4.31</td><td>4.62</td><td>4.11</td><td>5.69</td><td>1.69</td><td>3.03</td><td>3.39</td><td>4.21</td></tr><tr><td>3.39</td><td>4.03</td><td>6.97</td><td>7.01</td><td>4.73</td><td>4.28</td><td>4.11</td><td>3.76</td><td>2.08</td><td>2.69</td></tr><tr><td>3.72</td><td>4.87</td><td>2.78</td><td>4.81</td><td>4.74</td><td>5.18</td><td>3.15</td><td>2.52</td><td>3.86</td><td>3.76</td></tr><tr><td>2.45</td><td>3.02</td><td>4.08</td><td>2.26</td><td>3.71</td><td>3.07</td><td>5.30</td><td>4.13</td><td>5.95</td><td>2.41</td></tr></table>					3.88	5.94	1.23	2.81	2.25	5.29	2.21	6.97	2.49	4.08	5.56	5.12	2.82	6.23	4.43	4.32	3.56	2.70	3.58	3.81	1.80	5.12	1.90	3.68	4.52	6.15	1.79	4.52	4.69	5.58	6.03	5.04	6.46	3.80	3.21	3.57	6.54	6.86	4.85	3.48	5.89	4.78	2.68	3.97	5.11	2.18	3.24	3.32	3.04	1.94	2.09	3.14	5.98	2.43	2.73	3.40	6.01	5.15	3.96	5.37	4.04	2.07	4.31	4.62	4.11	5.69	1.69	3.03	3.39	4.21	3.39	4.03	6.97	7.01	4.73	4.28	4.11	3.76	2.08	2.69	3.72	4.87	2.78	4.81	4.74	5.18	3.15	2.52	3.86	3.76	2.45	3.02	4.08	2.26	3.71	3.07	5.30	4.13	5.95	2.41	새 노즐 적용 후 일부 배치에서 코팅 불량 발생. 파라미터 최적화 진행 중.				
3.88	5.94	1.23	2.81	2.25	5.29	2.21	6.97	2.49	4.08																																																																																																					
5.56	5.12	2.82	6.23	4.43	4.32	3.56	2.70	3.58	3.81																																																																																																					
1.80	5.12	1.90	3.68	4.52	6.15	1.79	4.52	4.69	5.58																																																																																																					
6.03	5.04	6.46	3.80	3.21	3.57	6.54	6.86	4.85	3.48																																																																																																					
5.89	4.78	2.68	3.97	5.11	2.18	3.24	3.32	3.04	1.94																																																																																																					
2.09	3.14	5.98	2.43	2.73	3.40	6.01	5.15	3.96	5.37																																																																																																					
4.04	2.07	4.31	4.62	4.11	5.69	1.69	3.03	3.39	4.21																																																																																																					
3.39	4.03	6.97	7.01	4.73	4.28	4.11	3.76	2.08	2.69																																																																																																					
3.72	4.87	2.78	4.81	4.74	5.18	3.15	2.52	3.86	3.76																																																																																																					
2.45	3.02	4.08	2.26	3.71	3.07	5.30	4.13	5.95	2.41																																																																																																					
CAM5 3 Line	분쇄 공정 냉각수 시스템 업그레이드 완료. 분쇄 입자 크기 분포 개선 효과 확인. 입도 분포					새 냉각수 시스템 도입 후 에너지 소비량 5% 감소 확인.																																																																																																								
CAM5N 4 Line	정전기 방지 시스템 추가 설치. 분리 시 정전기 발생량 30% 감소 확인. 안정화 테스트 진행 중.					습도 변화에 따른 시스템 성능 변동 가능성 확인. 습도 제어 시스템 개선 필요.																																																																																																								
CAM5N 5 Line	선별 장비 AI 알고리즘 업데이트 완료. 불량품 선별 정확도 15% 향상 확인. 실제 생산 환경 적용 테스트 진행 중.					새로운 AI 알고리즘 적용 후 데이터 처리 속도 약간 감소. 하드웨어 업그레이드 검토 필요.																																																																																																								
표준 고도화																																																																																																														

Part	요소기술 Part									
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토									
Part 통합	Part 통합 공정 시물레이션 완료. 접착 강도 및 내구성 향상 효과 확인. 실제 통합 공정 테스트 진행 중. 신공법 도입 시 생산성 10% 향상 예상.									
	20	168	53	73	20	181	62	85		
	21	169	54	74	21	182	63	86		
	22	170	54	75	22	183	64	87		
	23	171	55	75	23	184	64	88		
	24	172	56	76	24	185	65	89		
	25	173	56	77	25	186	66	90		
	26	174	57	78	26	187	66	91		
	27	175	58	79	27	188	67	92		
	28	176	58	80	28	189	68	93		
	29	177	59	81	29	190	69	94		
	30	178	60	82	30	191	70	95		
	31	179	60	83	31	192	70	96		
	32	180	61	84	32	193	71	97		
	33	181	62	85	33	194	72	98		
	34	182	62	86	34	195	72	99		
	35	183	63	87	35	196	73	100		
	36	184	64	88	36	197	74	101		
	37	185	64	88	37	198	75	102		
	38	186	65	89	38	199	75	103		
39	187	66	90	39	200	76	104			