

작성일자	2025-03-10	
Part	YE Part	
	변경점 및 TEST 진행 현황	비고 (품질 특이사항 등)
CAM5 1 Line	롤러 교체 및 압연 조건 최적화 테스트 진행 중. 압연 강도 변화에 따른 물성 변화 분석 완료. 압연 속도 증가 테스트 진행.	압연 후 탄소 함량 편차 발생 가능성 확인. 전극 재질 변경 검토 필요.
CAM5 2 Line	냉각 시스템 점검 및 세척 완료. 냉각수 온도 변화에 따른 물성 변화 테스트 진행 중. 압연 유도 방지 시스템 성능 점검 완료.	냉각수 순환 펌프 소음 증가 확인. 정밀 점검 및 교체 필요.
CAM5 3 Line	챔버 내부 청결도 관리 강화. 불순물 유입 방지 시스템 개선. 압연 후 표면 결함 발생 빈도 감	챔버 문 개폐 시 먼지 유입 확인. 문 패킹 교체 필요.
CAM5N 4 Line	고압 전원 장비 노후화로 인한 출력 변동 발생. 전압 안정화 시스템 추가 설치 및 성능 테스트 진행.	전력 소비량 증가 확인. 에너지 효율 개선 방안 모색 필요.
CAM5N 5 Line	자동 로딩 시스템 제어 프로그램 업데이트. 로딩 속도 향상 및 오류 감소 효과 확인. 안전 검사 완료.	로딩 시스템 작동 중 간헐적인 오작동 발생. 프로그램 오류 가능성 조사 중.
표준 고도화		

Part	요소기술 Part																																										
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토																																										
Part 통합	신공법 적용을 위한 파일럿 테스트 완료. 생산성 향상 효과 확인. 대량 생산 적용 가능성 검토 중. 신공법 적용 시 장비 호환성 문제 발생 가능성 확인.	<table> <tr><td>1</td><td>86</td><td>71</td><td>71</td></tr> <tr><td>2</td><td>88</td><td>83</td><td>88</td></tr> <tr><td>3</td><td>81</td><td>75</td><td>77</td></tr> <tr><td>4</td><td>63</td><td>68</td><td>70</td></tr> <tr><td>5</td><td>79</td><td>63</td><td>73</td></tr> <tr><td>6</td><td>63</td><td>62</td><td>67</td></tr> <tr><td>7</td><td>77</td><td>80</td><td>80</td></tr> <tr><td>8</td><td>80</td><td>72</td><td>80</td></tr> <tr><td>9</td><td>85</td><td>72</td><td>88</td></tr> <tr><td>10</td><td>77</td><td>77</td><td>79</td></tr> </table>		1	86	71	71	2	88	83	88	3	81	75	77	4	63	68	70	5	79	63	73	6	63	62	67	7	77	80	80	8	80	72	80	9	85	72	88	10	77	77	79
1	86	71	71																																								
2	88	83	88																																								
3	81	75	77																																								
4	63	68	70																																								
5	79	63	73																																								
6	63	62	67																																								
7	77	80	80																																								
8	80	72	80																																								
9	85	72	88																																								
10	77	77	79																																								