

작성일자	2025-03-11																																																																																																																																					
Part	YE Part																																																																																																																																					
	변경점 및 TEST 진행 현황	비고 (품질 특이사항 등)																																																																																																																																				
CAM5 1 Line	롤러 표면 처리 방식 변경 후 강도 테스트 진행 중. 1차 결과 양호하나, 반복 테스트 결과 확인 필요. 데이터 분석 및 개선 방향 논의 중.	고온 환경에서의 강도 저하 문제 발생. 원인 분석 및 보완 대책 마련 중.																																																																																																																																				
CAM5 2 Line	바인더 종류 변경에 따른 결합력 테스트 진행. 초기 결과는 기존 바인더와 유사하나, 장기 내구성 테스트 필요. 신규 바인더의 안정성 확보가 중요. <table><tr><th>Row Id</th><th>Block Start Time</th><th>Date</th><th>Hour Of Day</th><th>Minute Of Hour</th><th>Line Production</th><th>Line Waste</th><th>Over Weight</th><th>Under Weight</th><th>Rad Quality</th><th>Label Defect</th></tr><tr><td>1</td><td>2/18/2020 0:15</td><td>2/18/2020</td><td>0</td><td>15</td><td>4032</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>2/18/2020 0:30</td><td>2/18/2020</td><td>0</td><td>30</td><td>4032</td><td>177</td><td>39</td><td>34</td><td>33</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>2/18/2020 0:45</td><td>2/18/2020</td><td>0</td><td>45</td><td>4032</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>2/18/2020 1:00</td><td>2/18/2020</td><td>1</td><td>0</td><td>4032</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>2/18/2020 1:15</td><td>2/18/2020</td><td>1</td><td>15</td><td>4026</td><td>33</td><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>2/18/2020 1:30</td><td>2/18/2020</td><td>1</td><td>30</td><td>4032</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>2/18/2020 1:45</td><td>2/18/2020</td><td>1</td><td>45</td><td>4052</td><td>37</td><td>3</td><td>2</td><td>31</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>2/18/2020 2:00</td><td>2/18/2020</td><td>2</td><td>0</td><td>3384</td><td>155</td><td>17</td><td>35</td><td>72</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>2/18/2020 2:15</td><td>2/18/2020</td><td>2</td><td>15</td><td>4152</td><td>19</td><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>2/18/2020 2:30</td><td>2/18/2020</td><td>2</td><td>30</td><td>4122</td><td>74</td><td>10</td><td>18</td><td>26</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>2/18/2020 2:45</td><td>2/18/2020</td><td>2</td><td>45</td><td>3768</td><td>47</td><td>11</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr></table>	Row Id	Block Start Time	Date	Hour Of Day	Minute Of Hour	Line Production	Line Waste	Over Weight	Under Weight	Rad Quality	Label Defect	1	2/18/2020 0:15	2/18/2020	0	15	4032	3	2	1	0	0	2	2/18/2020 0:30	2/18/2020	0	30	4032	177	39	34	33	0	3	2/18/2020 0:45	2/18/2020	0	45	4032	0	0	0	0	0	4	2/18/2020 1:00	2/18/2020	1	0	4032	2	1	1	0	0	5	2/18/2020 1:15	2/18/2020	1	15	4026	33	12	1	1	0	6	2/18/2020 1:30	2/18/2020	1	30	4032	3	0	0	0	0	7	2/18/2020 1:45	2/18/2020	1	45	4052	37	3	2	31	0	8	2/18/2020 2:00	2/18/2020	2	0	3384	155	17	35	72	0	9	2/18/2020 2:15	2/18/2020	2	15	4152	19	12	1	1	0	10	2/18/2020 2:30	2/18/2020	2	30	4122	74	10	18	26	0	11	2/18/2020 2:45	2/18/2020	2	45	3768	47	11	3	3	0	신규 바인더 공급 업체 변경으로 인한 품질 변동 가능성 존재. 품질 관리 강화 필요.
Row Id	Block Start Time	Date	Hour Of Day	Minute Of Hour	Line Production	Line Waste	Over Weight	Under Weight	Rad Quality	Label Defect																																																																																																																												
1	2/18/2020 0:15	2/18/2020	0	15	4032	3	2	1	0	0																																																																																																																												
2	2/18/2020 0:30	2/18/2020	0	30	4032	177	39	34	33	0																																																																																																																												
3	2/18/2020 0:45	2/18/2020	0	45	4032	0	0	0	0	0																																																																																																																												
4	2/18/2020 1:00	2/18/2020	1	0	4032	2	1	1	0	0																																																																																																																												
5	2/18/2020 1:15	2/18/2020	1	15	4026	33	12	1	1	0																																																																																																																												
6	2/18/2020 1:30	2/18/2020	1	30	4032	3	0	0	0	0																																																																																																																												
7	2/18/2020 1:45	2/18/2020	1	45	4052	37	3	2	31	0																																																																																																																												
8	2/18/2020 2:00	2/18/2020	2	0	3384	155	17	35	72	0																																																																																																																												
9	2/18/2020 2:15	2/18/2020	2	15	4152	19	12	1	1	0																																																																																																																												
10	2/18/2020 2:30	2/18/2020	2	30	4122	74	10	18	26	0																																																																																																																												
11	2/18/2020 2:45	2/18/2020	2	45	3768	47	11	3	3	0																																																																																																																												
CAM5 3 Line	전극 블록 압착 조건 최적화 테스트 진행. 압력 및 온도 변화에 따른 전극 성능 변화 확인. 최	압착 불량 발생 빈도 증가. 설비 점검 및 부품 교체 고려.																																																																																																																																				
CAM5N 4 Line	활물질 입도 분포 개선을 위한 분쇄 공정 조건 변경. 입도 분석 결과 개선 효과 확인. 추가적인 조건 최적화 진행 예정.	분쇄 후 활물질 표면 처리 과정에서 불량 발생. 처리 조건 재검토 필요.																																																																																																																																				
CAM5N 5 Line	도금층 두께 균일성 개선을 위한 설비 보정 작업 완료. 초기 측정 결과는 개선되었으나, 장시간 운전 조건에서의 변화 확인 필요.	도금액 순도 변화에 민감한 결과 확인. 도금액 관리 시스템 점검 필요.																																																																																																																																				
표준 고도화																																																																																																																																						

Part	요소기술 Part	
	TEST 진행 현황 및 신품법 검토	
Part 통합	새로운 통합 공법 도입을 위한 시뮬레이션 및 파일럿 테스트 진행. 초기 결과는 기존 공법 대비 성능 향상 확인. 상용화를 위한 추가적인 성능 검증 및 경제성 분석 필요.	