


작성일자	2025-03-12	
Part	YE Part	
	변경점 및 TEST 진행 현황	비고 (품질 특이사항 등)
CAM5 1 Line	롤러 교체 작업 완료. 압력 테스트 결과 안정적 수치 확인. 생산 속도 5% 증가 확인.	특이사항 없음. 다음 주 롤러 마모도 측정 예정.
CAM5 2 Line	공정 자동화 시스템 업데이트 완료. 오류 수정 및 성능 개선 확인. 전반적인 생산 효율성 향상. 	새로운 시스템 적용 기간 동안 초기 오류 발생 가능성 있음. 지속적인 모니터링 필요.
CAM5 3 Line	버퍼 탱크 용량 증설 작업 완료. 생산량 증가에 따른 원료 공급 안정화.	탱크 부식 방지 코팅 추가 적용. 정기적인 부식 검사 실시 예정.
CAM5N 4 Line	온도 조절 장치 교체 작업 진행 중. 테스트 결과는 다음 보고서에 기재 예정.	교체 작업 동안 생산량 일시 감소 예상.
CAM5N 5 Line	스크린 교체 작업 완료. 입도 분포 개선 효과 확인.	특정 입도 범위에서 여전히 불량 발생. 공정 파라미터 추가 조정 필요.
표준 고도화		

Part	요소기술 Part	
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토	
Part 통합	새로운 결합 기술 테스트 진행 중. 초기 결과는 긍정적. 추가 테스트 및 데이터 분석 필요. 신공법 도입 시 생산 비용 절감 예상.	