

작성일자	2025-03-23	
Part	YE Part	
	변경점 및 TEST 진행 현황	비고 (품질 특이사항 등)
CAM5 1 Line	습식 공정 개선으로 생산량 5% 증가 확인. 최종 제품 입도 분포 안정화 테스트 진행 중. 결과는 3월 26일까지 완료 예정.	특이사항 없음. 입도 분포 안정화에 집중하여 품질 유지 노력 필요.
CAM5 2 Line	혼합기 교체 작업 완료. 교체 후 생산량 변화는 미미하나, 입도 분포 개선 효과 확인. 추가적인 테스트 진행 중. Group Score Count A 0.504 1 A 0.508 1 A 0.513 1 A 0.516 1 A 0.517 1 A 0.517 1 A 0.519 1 A 0.521 1	혼합기 교체 후 발생하는 소음 증가에 대한 대응 필요.
CAM5 3 Line	코팅 두께 편차 개선 노력 중. PLC 프로그램 수정 및 노즐 위치 조정 진행. 현재 80% 수준 개	코팅 두께 편차 추가 개선 필요. 3월 30일까지 목표 수치 달성 목표.
CAM5N 4 Line	건조기 온도 제어 시스템 업그레이드 완료. 온도 균일성 개선 및 에너지 효율 향상 확인.	업그레이드 후 초기 안정화 단계. 지속적인 모니터링 필요.
CAM5N 5 Line	선별 공정에서 발생하는 먼지 발생량 감소 노력 중. 배출구 위치 조정 및 여과 시스템 점검 진행.	작업 환경 개선을 위한 추가적인 노력 필요.
표준 고도화		

Part	요소기술 Part	
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토	
Part 통합	신공법(고속 분무 건조) 도입을 위한 파일럿 테스트 진행 중. 생산량 증가 효과는 유망하지만, 입도 분포 제어에 대한 추가적인 연구 필요. 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 02/12 02/15 02/18 02/21 02/24 02/27 03/01 03/04 03/07 03/10 03/13 03/16 03/19 03/22 03/25 03/28 03/31 04/03 04/06 04/09 04/12 04/15 04/18 04/21 04/24 04/27 04/30 05/03 Actual Move Simulated Move	