

작성일자	2025-03-27																																																																																																													
Part	YE Part																																																																																																													
	변경점 및 TEST 진행 현황					비고 (품질 특이사항 등)																																																																																																								
CAM5 1 Line	믹싱 장비 교체 완료. 새로운 믹싱 장비의 안정화 테스트 진행 중. 입도 분포 테스트 결과, 목표 범위 내에서 유지됨.					교체된 믹싱 장비의 소음이 이전 장비보다 약간 증가. 안전 관리팀에 소음 저감 방안 검토 요청.																																																																																																								
CAM5 2 Line	코팅 장비 노즐 막힘 현상 발생 빈도 감소를 위해 노즐 세척 주기를 단축. 관련 테스트 진행 중. 1.22 <table><tr><td>19.1</td><td>23.5</td><td>19.6</td><td>27.5</td><td>33.3</td><td>31.2</td><td>27.7</td><td>21.4</td><td>27.3</td><td>20.5</td></tr><tr><td>21.9</td><td>20.7</td><td>15.2</td><td>27.3</td><td>23.0</td><td>31.7</td><td>18.9</td><td>23.7</td><td>33.1</td><td>27.9</td></tr><tr><td>23.9</td><td>18.5</td><td>24.1</td><td>28.1</td><td>22.0</td><td>16.4</td><td>30.8</td><td>27.1</td><td>19.9</td><td>30.4</td></tr><tr><td>20.5</td><td>30.9</td><td>31.9</td><td>26.9</td><td>19.8</td><td>28.3</td><td>22.7</td><td>15.6</td><td>22.4</td><td>18.3</td></tr><tr><td>28.5</td><td>16.2</td><td>22.5</td><td>18.1</td><td>28.4</td><td>33.9</td><td>30.8</td><td>19.6</td><td>26.7</td><td>32.5</td></tr><tr><td>21.1</td><td>24.3</td><td>26.5</td><td>15.4</td><td>24.5</td><td>26.4</td><td>28.7</td><td>17.9</td><td>30.6</td><td>23.1</td></tr><tr><td>32.1</td><td>23.2</td><td>17.7</td><td>28.9</td><td>22.9</td><td>20.1</td><td>30.4</td><td>26.3</td><td>16.0</td><td>25.4</td></tr><tr><td>26.1</td><td>15.8</td><td>30.2</td><td>19.4</td><td>25.1</td><td>25.3</td><td>17.5</td><td>24.7</td><td>21.7</td><td>29.1</td></tr><tr><td>21.2</td><td>21.8</td><td>17.3</td><td>33.5</td><td>29.3</td><td>24.9</td><td>30.0</td><td>15.0</td><td>25.2</td><td>25.8</td></tr><tr><td>33.7</td><td>24.5</td><td>25.6</td><td>23.3</td><td>29.8</td><td>17.2</td><td>25.1</td><td>22.4</td><td>29.6</td><td>19.3</td></tr></table>					19.1	23.5	19.6	27.5	33.3	31.2	27.7	21.4	27.3	20.5	21.9	20.7	15.2	27.3	23.0	31.7	18.9	23.7	33.1	27.9	23.9	18.5	24.1	28.1	22.0	16.4	30.8	27.1	19.9	30.4	20.5	30.9	31.9	26.9	19.8	28.3	22.7	15.6	22.4	18.3	28.5	16.2	22.5	18.1	28.4	33.9	30.8	19.6	26.7	32.5	21.1	24.3	26.5	15.4	24.5	26.4	28.7	17.9	30.6	23.1	32.1	23.2	17.7	28.9	22.9	20.1	30.4	26.3	16.0	25.4	26.1	15.8	30.2	19.4	25.1	25.3	17.5	24.7	21.7	29.1	21.2	21.8	17.3	33.5	29.3	24.9	30.0	15.0	25.2	25.8	33.7	24.5	25.6	23.3	29.8	17.2	25.1	22.4	29.6	19.3	노즐 막힘 현상 발생 시, 생산 라인 가동 중단 시간이 증가. 최적의 세척 주기 검토 필요.				
19.1	23.5	19.6	27.5	33.3	31.2	27.7	21.4	27.3	20.5																																																																																																					
21.9	20.7	15.2	27.3	23.0	31.7	18.9	23.7	33.1	27.9																																																																																																					
23.9	18.5	24.1	28.1	22.0	16.4	30.8	27.1	19.9	30.4																																																																																																					
20.5	30.9	31.9	26.9	19.8	28.3	22.7	15.6	22.4	18.3																																																																																																					
28.5	16.2	22.5	18.1	28.4	33.9	30.8	19.6	26.7	32.5																																																																																																					
21.1	24.3	26.5	15.4	24.5	26.4	28.7	17.9	30.6	23.1																																																																																																					
32.1	23.2	17.7	28.9	22.9	20.1	30.4	26.3	16.0	25.4																																																																																																					
26.1	15.8	30.2	19.4	25.1	25.3	17.5	24.7	21.7	29.1																																																																																																					
21.2	21.8	17.3	33.5	29.3	24.9	30.0	15.0	25.2	25.8																																																																																																					
33.7	24.5	25.6	23.3	29.8	17.2	25.1	22.4	29.6	19.3																																																																																																					
CAM5 3 Line	습식 분쇄 공정에서 물 사용량 최적화 테스트 진행 중. 에너지 효율 개선 목표.					물 사용량 감소와 함께 입도 분포 변화 가능성 검토 필요.																																																																																																								
CAM5N 4 Line	어닐링 온도 프로파일 조정 테스트 진행 중. 양극재 밀도 개선 목표.					어닐링 온도 상승 시, 활물질 표면에 산화물 형성 가능성 확인 필요.																																																																																																								
CAM5N 5 Line	분쇄 함침 공정에서 함침액 투입 속도 조절 테스트 진행 중. 균일도 개선 목표.					함침액 투입 속도 증가 시, 미반응 활물질 증가 가능성 확인 필요.																																																																																																								
표준 고도화																																																																																																														

Part	요소기술 Part									
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토									
Part 통합	Part 통합 공정의 롤러 표면 마모 현상 감소를 위한 코팅 기술 검토 중. A사, B사 제품 성능 비교 테스트 진행.									