
Cartes L297 et L298

Pilotage Moteurs à courant continu (L298) ou pas à pas (L297 + L298)


Fonctionnalités

- Pilotage MCC (L298) 2 moteurs indépendants
 - Pont en H L298 / 46V 2A/phase
- Pilotage Pas à pas (L297 + L298)
 - Sens / Direction
 - 46V 2A/phase

La carte **L297** doit être associée à la carte **L298** pour piloter des **moteurs pas à pas**



La carte **L298** peut être utilisée **seule** pour piloter des **moteurs pas à pas** ou **à courant continu**




Carte L298 / Pont en H

Pilotage Moteurs à courant continu

La carte L298 peut être utilisée seule pour piloter jusqu'à 2 moteurs à courant continu de manière indépendante (BobA et BobB).


Une seule des broches **Sens1** ou **Sens2** doit être commandée à la fois, pour faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre pour chacun des moteurs. La broche **Enable** doit être validée pour que du courant soit fourni sur les broches **M+** et **M-**.



Carte L298 / Pont en H

Pilotage Moteur Pas à Pas

La carte **L298** peut être utilisée **seule** pour piloter un **moteur pas à pas**. *Voir page suivante pour descriptif fonctionnement d'un moteur pas à pas.*




Carte L298 / Pont en H

Moteur Pas à Pas


https://www.orientalmotor.com/stepper-motors/technology/stepper-motor-overview.html

Un moteur pas à pas est constitué de deux bobines indépendantes (cas bipolaire)


Il est possible de les commander en pas complet (1 bobine alimentée à la fois) :



Motor Structural Diagram: Cross-Section Parallel to Shaft



Ou en demi-pas (2 bobines alimentées à la fois) :



https://www.electronicshub.org/stepper-motor-control-using-arduino/

Pour changer de sens, il suffit de réaliser les étapes dans l'autre sens.

Séquences de pilotage en pas complet

Etape	A	В	/A	/B
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0
4	0	0	0	1

Etape	A	В	/A	/B
1	1	1	0	0
2	0	1	1	0
3	0	0	1	1
4	1	0	0	1

Séquence de pilotage en demi-pas

Etape	A	В	/A	/B
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	0	1	0	0
4	0	1	1	0


Etape	Α	В	/A	/B
5	0	0	1	0
6	0	0	1	1
7	0	0	0	1
8	1	0	0	1

Carte L297 / Controleur Pas à pas


Pilotage Moteur Pas à pas

La carte L297 doit être utilisée avec la carte de puissance L298.

Le composant L297 permet de générer les signaux de contrôle pour le pilotage en pas complet ou en demi-pas d'un moteur pas à pas. Les signaux à injecter sont un signal d'horloge, qui donne le rythme de transition des pas, et un signal qui donne le sens de rotation.



Sortie Puissance
Entrée Numérique
Entrée Analogique



L298

Carte