

特征识别


FeatureCam 可通过实体模型产生**特征**，帮助加工编程。

我们将使用下面的 4 轴范例来介绍在 FeatureWire 中使用此功能的方法。

1. 从 D:/Users/Training/FeatureCAM/Featurecam-Data/WireEDM 打开零件 4axis solid.x_t。
2. 选取 Wire EDM 设置。



3. 点击**取消**，移去**毛坯**表格。
4. 点击**阴影**图标 , 阴影模型。
5. 于是模型即被阴影。如果不喜欢模型的阴影颜色，则可方框选取模型，然后从**主菜单**选取**选项**—>**颜色**—>**改变已选**，于是屏幕上出现下图所示表格。



6. 表格中给出了预选的曲面颜色。在此可为曲面选取新的颜色。
选取新的颜色并**应用**。


于是模型即以新的颜色显示。

7. 选取**步骤**栏中的**特征**选项 ，于是屏幕上出现下图所示表格。




8. 选取**4 轴—阴模**和**使用 FeatureRECOGNITION 提取**选项方框。点击**下一步**。

9. 于是**特征提取**表格出现在屏幕。




选取**未裁剪的直纹面**选项, 然后点击**隐藏水平曲面**按钮。点击**下一步**。



10.使用**曲线选取**按钮选取形成曲面边缘的顶部轮廓曲线。

注: 如下图所示, 如果勾取了**显示相应的底部曲线**选项, 则两条曲线均将显示为绿色。



11. 点击**完成**，并进行**三维仿真**。
于是将得到下图所示的刀具路径。

