
สิ่งที่ต้องเตรียม

- * สาย Data USB สำหรับ upload โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ไปบอร์ด
- 🜞 คอมพิวเตอร์
- ของเพอร์เน็ต


เปิด web ไปที่ https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher

กด Download ที่ปุ่มเขียวด้านขวาบน




โปรแกรมสำหรับ upload code ลงบอร์ดจะอยู่ใน Win32/Release หรือ Win64/Release เลือกใช้ตาม Microsoft Windows ที่เราใช้อยู่ว่าเป็น Windows แบบ 32 หรือ 64


- 1. ถอดสายไฟออกจากเครื่องก่อน
- 2. สียบสาย USB ที่คอมพิวเตอร์และบอร์ด
- 3. ดูว่าคอมพิวเตอร์ติดต่อกับบอร์ดได้ที่ COM Port ไหน ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่พบบอร์ดให้ download CH340 Driver ที่ https://wiki.wemos.cc/_media/ch341ser_win_3.4.zip แล้วติดตั้ง Driver และ Reboot เครื่อง
- 4. เปิดโปรแกรม ESP8266Flasher.exe ขึ้นมา แล้วเลือก COM Port ให้ตรงกับที่เจอในข้อ 2



5. ไปที่ Advanced เลือก SPI Mode เป็น DOUT



6. เลือก bin file จากในคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการเขียนลงบอร์ด



7. กดที่ปุ่ม Flash เพื่อทำการเขียนโปรแกรมลงบอร์ด รอจนโปรแกรมทำงานเสร็จ ถอดสาย USB แล้วจ่ายไฟให้กับ บอร์ด

Ref. https://somtips.com/how-to-flash-bin-file-to-esp8266-nodemcu-from-windows-os/