ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МНОГОПРЕДЕЛЬНЫЕ МТМ402

Номер в Госреестре средств измерений № У1291-00 Свидетельство о взрывозащищенности № 2191 ТУ У 19081403.009-2000



НАЗНАЧЕНИЕ

Приборы предназначены для преобразования сигналов стандартных термоэлектрических преобразователей (ТП), термопреобразователей сопротивления (ТС), сигналов постоянного тока и напряжения в унифицированный сигнал постоянного тока: 0-5 мА; 0-20 мА; 4-20 мА.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Цифровая индикация измеряемого параметра.
- Индикация значений задаваемых уставок.
- Двух, трехпозиционная сигнализация достижения измеряемым параметром уставок верхнего и (или) нижнего уровня (позиционное регулирование). Выход -«сухой контакт».
- Гальваническое разделение входных и выходных цепей.
- Автоматическая компенсация термоЭДС «свободных концов» ТП.
- Блокировка ложных срабатываний уставок при перебоях питания и обрыве цепей ТП, ТС.
- Сигнализация обрыва цепей ТП, ТС.
- Искробезопасные входные цепи с маркировкой взрывозащиты «ExiallC».
- Подключаемые датчики: ТХК, ТХА, ТПП, ТПР, ТВР, ТЖК, ТМК, ТСП (50П, 100П), ТСМ (50М, 100М), ТНН.
- Входные сигналы 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-100мВ.

ИСПОЛНЕНИЯ

Шифр	Вход	Взрывозащита входных цепей	Выходной сигнал постоянного тока	Монтаж
MTM 402	0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-100мВ,	Нет	Есть	Щитовой
	тп, тс	Есть		
MTM 402-01	0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-100мВ,	Нет	Есть	Настенный
	тп, тс	Есть		
МТМ 402ИТ-С	0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-100мВ,	Нет	Нет	Щитовой
	тп, тс	пет		

Примечания:

- 1) Преобразователи выпускаются с конкретной шкалой и могут быть перенастроены в условиях потребителя на другую шкалу.
- По отдельному заказу преобразователи могут быть изготовлены с нестандартной шкалой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	Напряжение питания AC 220B +10% -15% Потребляемая мощность, не более 5 BA Диапазон рабочих температур +5+50°C Класс точности 0,25
•	Коммутационная способность 250 B/1 A максимальная коммутируемая 250 B/1 A
•	Мощность
	0-5мА 02,5 кОм 0-20мА, 4-20мА 01 кОм Степень защиты корпуса IP20
•	Масса, не более

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Пример заказа:

MTM 402-01 XA(K) 0-600°C 4-20 MA;

МТМ 402ИТ-С 4-20 мА 0-160,0%.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения МТМ402 и МТМ402-01






Схема подключения МТМ402ИТ-С




ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажный чертёж МТМ402




- 1 Розетка DB-15F «под пайку»:
- 2 Клеммник «под винт» (сечение провода Smax=1,5мм²);
- 3,4 Клеммник «под винт» (сечение провода Smax=2,5мм²).

Монтажный чертёж МТМ402ИТ-С



- 1 Розетка DB-15F «под пайку»;
- 3,4 Клеммник «под винт» (сечение провода Smax=2,5мм²).
- Размеры выреза в щите для крепления МТМ402 и МТМ402-ИТ-С $45^{+0.6}$ х92 $^{+0.8}$ мм.
- Шаг установки МТМ402 и МТМ402ИТ-С:
 - по вертикали не менее 60мм;
 - по горизонтали не менее 110мм.

Монтажный чертёж МТМ402-01



- Розетка DRB-15F «под пайку»;
- 2 Клеммник «под винт» (сечение провода $S_{max}=1,5$ мм 2); 3,4 Клеммник «под винт» (сечение провода $S_{max}=2,5$ мм 2);