

GUIA DE USO RAPIDO T-SEAL MOBILE**RECARGA DE BATERÍA:**

Conecte el cargador en el puerto de la unidad portátil y luego a la red eléctrica. Se tarda aproximadamente tres horas en cargar completamente la batería. Cuando el indicador de nivel de carga muestra el 100% la batería está completamente cargada. Desconecte el cargador halando desde la parte rugosa del conector. Cargue la batería al 100% antes del primer uso. (Para usos eventuales compruebe que la capacidad de la batería sea suficiente pulsando el botón "TEST")

USO:

Conecte el cable de la pinza, tomando la parte rugosa del conector y alineando el punto rojo con el que se encuentra en el conector de la unidad portátil. Asegúrese de que el conector encaje correctamente.

Coloque el tubo a sellar en la ranura para tubuladura y ubíquelo en la parte inferior de la ranura de la pinza.

Sin ejercer tensión en la tubuladura, mantenga presionado el gatillo para acercar los dos electrodos y una luz de color naranja en la parte superior de la pinza se enciende, indicando que inició el sellado.

Cuando la luz se apaga, el sellado está terminado. Suelte el gatillo y retire la tubuladura. Una vez terminado, si desea separar el segmento puede tirar de ambos lados de la tubuladura y esta se dividirá. Compruebe que no haya fugas en el tubo.

PRECAUCIÓN: Si usted debe hacer dos o más sellos, no deben estar dentro de 1 cm (0,4 pulgadas) entre sí, de lo contrario la presión resultante en el tubo puede causar grietas microscópicas y agujeros en las juntas.