


番号1 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）



【危険姿勢の内容】 高所作業車(シザースリフト)を上昇させたまま走行させ、組みかけブースのアルミトラスに激突しかけている、手すり際に作業中の不安全状態

【矢印が示す事故への流れ】 激突の衝撃で手すり際の作業員がバランスを崩し、手すりを越えて外側・下方へ転落していく向き

元イラスト：0001.jpg 出所：www.sacl.or.jp



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview) Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション


番号2 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【危険姿勢の内容】高い看板パネルを取付けようとシザースリフトの手すりに片足を掛けて乗り上がり、身を大きく乗り出した不安全姿勢

【矢印が示す事故への流れ】重心が手すりの外側へ移り、頭から手すりを越えて転落していく向き

元イラスト：0002.jpg 出所：maruyama-support.jp



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview) Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション


番号3 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）



【危険姿勢の内容】乗降口の安全チェーン(開閉バー)を掛け忘れ、開いた乗降口の側で高所作業している不安全状態

【矢印が示す事故への流れ】開いた乗降口側へ後退り→ガードのない開口部からそのまま落下していく向き

元イラスト：0003.png 出所：www.rodco.jp



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview) Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション


番号45 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）


【危険姿勢の内容】作業床から組みかけブースの未固定トラスへ直接乗り移ろうと跨いでいる（フルハーネスのフック未接続）不安全姿勢

【矢印が示す事故への流れ】機体と未固定トラスの隙間で足を踏み外し、隙間へ転落していく向き

元イラスト：0045.png 出所：www.rodco.jp



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview) Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション


番号64 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）



【危険姿勢の内容】作業床が届かず、手すりの外へ上半身を大きく乗り出して両腕で背伸び・過伸展している不安全姿勢

【矢印が示す事故への流れ】重心が手すりの外へ出て、頭から手すりを越えて転落していく向き

元イラスト：0064.gif 出所：www.aichi-corp.co.jp



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview) Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション

番号91 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【危険姿勢の内容】 シザースリフトの作業床の上に脚立(裏返した運搬コンテナ)を載せ、その上に立ってさらにかさ上げして最上部の看板/トラスへ手を伸ばす不安定な不安全姿勢

【矢印が示す事故への流れ】 ぐらついた踏み台で重心が崩れ、手すりを越えて頭から外側・下方へ転落していく向き(赤橙の湾曲予測矢印)

元イラスト：0091.jpg 出所：www.rodod.co.jp



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション


番号93 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）


【危険姿勢の内容】シザースリフトの作業床から大判で重い看板パネル(展示什器)を一人で抱え上げ、手すり越しに高い位置へ取り付けようとしている過負荷の不安全姿勢

【矢印が示す事故への流れ】重い荷の重量とぶれに引かれて重心が手すりの外側へ→パネルごと手すりを越えて頭から転落していく向き(赤橙の湾曲予測矢印)

元イラスト：0093.jpg 出所：anzeninfo.mhlw.go.jp



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview) Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション


番号94 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）



【危険姿勢の内容】スライド式の延長デッキの固定ロックを掛け忘れたまま、その延長部分に乗って看板へ近づこうとしている不安全状態

【矢印が示す事故への流れ】未ロックのスライドデッキがずれて開いた隙間から踏み外し、外側へ転落していく向き

元イラスト：0094.png 出所：www.rodco.jp



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview) Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション


番号97 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）


【危険姿勢の内容】 キャスター(車輪)ブレーキを掛けないまま上昇し、ブースのトラスを手前へ強く引き寄せている不安全状態

【矢印が示す事故への流れ】 反動で機体が後方へ動き出し、その揺れで手すり際の作業員が手すりを越えて転落していく向き

元イラスト：0097.jpg 出所：www.j-bma.or.jp



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview) Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション


番号100 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【危険姿勢の内容】組み立て途中でまだブレース固定していない自立壁パネルに、作業床から体重をかけて寄りかかって作業している不安全姿勢

【矢印が示す事故への流れ】支えのない壁パネルが外側へ倒れ、寄りかかった作業員と一緒に引かれて手すりを越えていく向き

元イラスト：0100.jpg 出所：xtech.nikkei.com



Google-1（gemini-3-pro-image-preview Google-2（gemini-3-pro-image-preview）



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション

番号104 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）


【危険姿勢の内容】長いトラス材/大型看板パネルの受け渡しのためシザースリフトの側面ガードレール(中棧)を倒した/外したまま再固定せず、手すりの無い開いた側で高所作業している不安全状態

【矢印が示す事故への流れ】手すりの無い開いた側面へ後ずさり、ガードのない側面開口部からそのまま外側・下方へ転落していく向き(赤橙の湾曲予測矢印)

元イラスト：0104.jpg 出所：www.youtube.com



Google-1（gemini-3-pro-image-preview Google-2（gemini-3-pro-image-preview）



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション


番号112 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【危険姿勢の内容】上昇したまま降ろす手間を惜しみ、手すりを乗り越えシザース機構(X字フレーム)に足を掛けて外側からよじ降りようとしている不安全姿勢

【矢印が示す事故への流れ】手すりにまたがった不安定な体勢で足を滑らせ、機体外側を伝って床まで転落していく向き（赤橙の湾曲予測矢印）

元イラスト：0112.jpg 出所：www.sacl.or.jp



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview) Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション


番号114 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【危険姿勢の内容】フルハーネスは着用しているが命綱(ランヤード)のフックをアンカー(手すり/親綱)へ接続しないまま、未接続のフックを宙ぶらりんにして手すり際で看板取付けしている不安全状態

【矢印が示す事故への流れ】体勢を崩して手すりを越えるが、未接続のフックが落下を止められず、宙ぶらりんのランヤードを引きずったまま床まで転落していく向き(赤橙の湾曲予測矢印)

元イラスト：0114.jpg 出所：anzeninfo.mhlw.go.jp



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション

番号137 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【危険姿勢の内容】作業床に工具・電動ドライバー・とぐろを巻いた延長コード・看板パネルの端材を片付けずに散乱させたまま高所作業している不安全状態(整理整頓不良)

【矢印が示す事故への流れ】看板取付けに気を取られた作業員が後ずさりした足を散乱物・延長コードに取られてつまずき、その勢いで手すりを越えて外側・下方へ転落していく向き(赤橙の湾曲予測矢印)

元イラスト：0137.webp 出所：www.dreamstime.com



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション

番号138 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）


【危険姿勢の内容】 こぼした塗料/水で濡れて滑りやすい床面を放置したまま、踏ん張って看板取付けしている不安全状態(濡れ床の放置)

【矢印が示す事故への流れ】 踏ん張った瞬間に濡れた床で足が前へ滑り、踏ん張りが利かず体が流れて手すりの下/外へ滑り落ちて転落していく向き(赤橙の湾曲予測矢印)

元イラスト：0138.png 出所：dailyxenangnguai.com

Google-1 (gemini-3-pro-image-preview) Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

HAZARDS WHEN OPERATING AERIAL WORK PLATFORMS



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション

番号196 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【危険姿勢の内容】届かない最上部に手を伸ばすため、上部手すりの最上段に両足で立ち上がって背伸びしている極めて不安定な不安全姿勢

【矢印が示す事故への流れ】不安定な体勢でバランスを崩し、手すりの外側へ落下していく向き


元イラスト：0196.webp 出所：www.dreamstime.com



TIP OVER RISK



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview) Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション

番号215 事故の型：墜落・転落

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）



【危険姿勢の内容】 定員/積載を超えて複数(3~4人)の作業員と看板パネル・工具を狭い作業床に詰め込んで同時作業している過密の不安全状態

【矢印が示す事故への流れ】 混み合いで押し合い、端の作業員が他の作業員/パネルに押されて手すりの外側へ押し出されていく向き

元イラスト：0215.jpg 出所：ca.pinterest.com



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview) Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション


番号372 事故の型：挟まれ・巻き込まれ

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）



【危険姿勢の内容】 見上げ作業中、操作盤の上昇レバー(ジョイスティック)を腹/身体で押したまま気づかず連続上昇させている意図しない連続操作の不安全状態

【矢印が示す事故への流れ】 前かがみの頭・首・胸が上部トラス/天井梁と手すりの間に入り込み、上昇し続ける機体に挟まれ押し潰される向き

元イラスト：0372.jpg 出所：www.adaptalift.com.au



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview) Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション

番号379 事故の型：挟まれ・巻き込まれ

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）


【危険姿勢の内容】上昇しながら、すぐ脇の固定アルミトラス支柱へ手を伸ばして身を横に乗り出している挟まれの不安全姿勢

【矢印が示す事故への流れ】上昇する作業床の手すりと固定トラス支柱との隙間が狭まり、乗り出した腕/胴が横方向から挟まれる向き

元イラスト：0379.jpg 出所：fity.club



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview) Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション


番号497 事故の型：転倒・横転

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【危険姿勢の内容】上昇させたままのシザースリフトを搬入口の床ケーブル/段差(配線カバー・スロープの継ぎ目)の上を走行させ、片側のキャスターが太い床ケーブル束/段差に乗り上げて機体が大きく傾いている横転の不安全状態(アウトリガー/接地不十分なまま段差を越える)

【矢印が示す事故への流れ】重心の高い上昇状態のまま片輪が浮き、支えを失った機体全体が横方向へ倒れていく(横転)向きを示す赤橙の湾曲予測矢印。作業床の作業員も傾く機体と一緒に振り回されて倒れていく

元イラスト：0497.gif 出所：www.aichi-corp.co.jp



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション

番号518 事故の型：転倒・横転

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）


【危険姿勢の内容】平らな床で上昇したまま、ずれて建つ重い組みかけブースの壁パネル/自立トラスを手で強く手前へ引き寄せ(あるいは固定構造物を強く押し)、高所で大きな水平力を機体にかけている横転の不安全状態(床の段差/ケーブルへの乗り上げではなく上昇中の高所での水平押し引きが原因・床は平ら)

【矢印が示す事故への流れ】水平方向の反力で重心が支点を越え、床は平らなのに機体全体が押した向きへ横転していく(遠い側のベース車輪が床から浮く)向きを示す赤橙の湾曲予測矢印。作業床の作業員も傾く機体と一緒に振り回されて倒れていく

元イラスト：0518.webp 出所：www.dreamstime.com



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション

番号519 事故の型：転倒・横転

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）


【危険姿勢の内容】平らな床ではなく搬入口のスロープ/傾斜路(ローディングドックの登り勾配・仮設スロープ)の上にシザースリフトを据えたまま作業床を高く上昇させて高所作業している横転の不安全状態(地面そのものが傾いているため上昇で重心が高くなった機体は最初から斜めに立つ。497の片輪が床ケーブル/段差に乗り上げて片側だけ浮くのとも、518の平床で高所から強く水平に押し引きするのとも異なり、原因は傾いたスロープ/傾斜路の上で上昇させたことそのもの)

【矢印が示す事故への流れ】地面が傾いているため上昇で重心が高くなり、わずかな作業反動だけで安定支点を越え、機体全体が勾配の下り方向へ横転していく(高所の作業床が下り方向へ振り出される)向きを示す赤橙の湾曲予測矢印

元イラスト：0519.jpg 出所：clipground.com



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



番号520 事故の型：転倒・横転

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【危険姿勢の内容】平床で正しく上昇させた機体の基部へ、資材を積んだフォークリフトが前方確認不足で走行してきて側面衝突しかけている横転の不安全状態

【矢印が示す事故への流れ】重心の高い機体の下から突かれて支点を越え、機体全体が衝突方向へ突き倒され横転していく向き

元イラスト：0520.webp 出所：www.dreamstime.com



dreamstime.com

ID 248129392 © Norbertsobolewski

Google-1 (gemini-3-pro-image-preview) Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション

番号597 事故の型：転倒・横転

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）



【危険姿勢の内容】 一見平らに見える展示ホールの床にある床下ピット/配線溝の取り外し式点検蓋・グレーチング、または養生が甘く支持力の弱い軟弱な箇所の上に、片側のベースキャスターを乗せたままシザースリフトを据えて高く上昇させている横転の不安全状態(497の片輪が床ケーブル/段差に「上へ」乗り上げるのとも、519の様に傾いたスロープ上に据えるのとも、518の高所水平押し引きとも、520の外部フォークリフト被衝突とも異なり、原因は床が抜ける/沈む不安定な接地点の上に据えて上昇させたことそのもの)

【矢印が示す事故への流れ】 高重心の荷重に床蓋/グレーチング/軟弱地盤が耐えられず陥没・沈み込み、その側のベースが床面より「下へ」落ち込み、支えを失った機体全体が沈んだ側へ横転していく(沈んだ隅へ向かう赤橙の湾曲予測矢印)向き

元イラスト：0597.jpg 出所：www.conger.com



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション

番号914 事故の型：挟まれ・巻き込まれ

危険姿勢→事故の流れを赤橙の予測矢印で図示（KYT） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）


【危険姿勢の内容】上昇した機体の真下/基部で地上作業員が落とした工具(電動ドライバー/レンチ)を拾おうとX字シザース機構の下・作業床の真下へ頭/腕/上半身を差し入れ、上の操作者は周囲確認・合図・立入禁止措置(バリケード/監視員)をしないまま下降操作をしている挟まれるの不安全状態(墜落でも横転でもなく、地上側の人が降下する機体に挟まれる型。372の見上げ操作で天井梁に頭を挟む頭上クラッシュとも、379の上昇中に固定トラス支柱へ側方から挟まれるのとも異なり、原因は下降する機体の基部＝立入禁止未設定の真下へ侵入したこと)

【矢印が示す事故への流れ】降りてくる作業床の底面と閉じていくX字リンク機構・基部フレームとの間に、下の地上作業員が下向きに挟まれ押し潰されていく向きを示す赤橙の湾曲予測矢印

元イラスト：0914.webp 出所：www.dreamstime.com



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の事故の型を踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場へ置換。高所作業車はシザース型に統一。危険姿勢+事故への遷移を示す赤橙の湾曲予測矢印を同一画面に描写。矢印以外の文字/キャプション