

参照写真 候補集（v13・見本準拠）

公式事故図(厚労省あんぜんサイト)を“構図・向き・接触点の見本”として参照し、その構図を崩さずに写実写真化（AIに因果を発明させない狙い）。6事例×3枚＝18枚。

① TGL 昇降板と荷台の間に頭部をはさまれ（操作起因）

事例No.38 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=38

② TGL テールゲートから荷が落下し下敷き（過積載＋傾斜）

事例No.101281 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101281

③ TGL テールゲート昇降装置で台車が倒れ激突

事例No.101534 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101534

④ 高所作業車 不安定な地盤で後方に転倒し激突

事例No.101377 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101377

⑤ 高所作業車 作業床手すりと上方構造物の間にはさまれ

事例No.101270 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101270

⑥ 高所作業車 坂道で逸走し車体と側溝にはさまれ

事例No.101412 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101412


事例 ①

TGL 昇降板と荷台の間に頭部をはさまれ（操作起因）

事例No.38


出典(原典) : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=38

▼ 参照した公式事故図（構図・向き・接触点の見本）









事例 ②


TGL テールゲートから荷が落下し下敷き（過積載＋傾斜）


事例No.101281

出典(原典) : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101281

▼ 参照した公式事故図（構図・向き・接触点の見本）










事例 ③

TGL テールゲート昇降装置で台車が倒れ激突

事例No.101534


出典(原典) : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101534

▼ 参照した公式事故図（構図・向き・接触点の見本）










事例 ④


高所作業車 不安定な地盤で後方に転倒し激突


事例No.101377

出典(原典) : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101377

▼ 参照した公式事故図（構図・向き・接触点の見本）









事例 ⑤

高所作業車 作業床手すりと上方構造物の間にはさまれ


事例No.101270


出典(原典) : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101270

▼ 参照した公式事故図（構図・向き・接触点の見本）









事例 ⑥

高所作業車 坂道で逸走し車体と側溝にはさまれ

事例No.101412

出典(原典) : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101412

▼ 参照した公式事故図（構図・向き・接触点の見本）

