

事故イラスト カタログ（最終版）

最終版・2026-06-14 / 全20スロット（TGL 10・高所作業車 10）

採用 15 スロット・採用イラスト総数 29 点／該当イラストなし 5 スロット／置換採用 1 スロット

TGL付きトラック／高所作業車の『事故イラスト』（3要素＝機械＋事故の事象＋被災者を満たす絵）を収集。

通常作業・構造/部品名称図・単体写真・汎用転落ピクトは採用禁止。無理な当てはめはしない。

画像生成は一切なし。ブラウザ画像検索→当方で実目視し3要素で判定したもののみ採用。

※重複1点を明記：RT1/01.jpg と RT3/01.jpg は同一画像（md5一致）。墜落(RT1)／荷の滑落・下敷き(RT3)の両事象を満たすため両スロットに併記採用。

■ 凡例

- 採用○点：3要素を満たす事故イラストを採用
- 置換採用：規定原因の厳密図は未取得→同系統の事故イラスト/事故写真で置換（旨を明記）
- 該当イラストなし：規定どおり無理に当てない（候補は実目視で全数判定済み）

スロット別 採用一覧（全20スロット）

[TGL]	RT1	人が昇降板から墜落	採用 2点
[TGL]	RT2	昇降板と荷台/車体の間に頭部・上半身はさまれ	該当イラストなし
[TGL]	RT3	後傾/傾斜で荷(パネル等)が昇降板から滑落・下敷き	採用 2点
[TGL]	RT4	昇降板上でカゴ車/台車が倒れ激突	採用 2点
[TGL]	RT5	昇降板降下中に手足を地面・床との間にはさまれ	採用 1点
[TGL]	RT6	荷を載せた台車ごと昇降板から転落	採用 3点
[TGL]	RT7	昇降板の誤操作で被災	該当イラストなし
[TGL]	RT8	段差で台車が逸走・転倒	採用 2点
[TGL]	RT9	重量物で昇降板が耐えられず落下	該当イラストなし
[TGL]	RT10	その他TGL起因の死傷（見つかったもの）	該当イラストなし
[AER]	RA1	不整地/傾斜で機体ごと転倒・搭乗者投げ出され	採用 2点
[AER]	RA2	作業床と上方構造物(梁/看板/天井)で挟まれ	採用 2点
[AER]	RA3	坂道逸走で車体と障害物(側溝/壁)に挟まれ	該当イラストなし
[AER]	RA4	安全帯未使用で作業床から墜落	採用 3点
[AER]	RA5	急動作/操作ミスで搭乗者が振られ墜落	採用 3点
[AER]	RA6	ブーム/作業床が電線に接触・感電	採用 1点
[AER]	RA7	アウトリガー未設置/不良で転倒	採用 1点（置換採用）
[AER]	RA8	走行中の段差/穴で転倒	採用 2点
[AER]	RA9	積載超過/無理姿勢で転倒	採用 1点
[AER]	RA10	その他高所作業車起因の死傷（見つかったもの）	採用 2点

合計：採用 15スロット / 29点・置換採用 1スロット・該当なし 5スロット

カテゴリ：TGL（テールゲートリフター付きトラック）

RT1 人が昇降板から墜落

[TGL] 採用2点（事故イラスト＝あり）



● 01.jpg

出所: <http://osh-management.com/legal/information/Lifting-people-using-TGL-lift-plate/>

事故: 傾いた昇降板の上で作業者がカゴ台車もろともバランスを崩し、昇降板から墜落しかけている（×印・危険挙動）。

3要素: 機械○（TGL付きトラックの昇降板）／事象○（昇降板からの墜落・されかけ）／被災者○（板上の人が被災さ



● 02.png

出所: <http://osh-management.com/legal/information/tailgate-lifter/>

事故: 昇降板上の作業者がカゴ台車を押し、開放側の縁（赤矢印方向）へ押し出され昇降板から転落しかけている（×印）。

3要素: 機械○（TGL付きトラックの昇降板）／事象○（昇降板縁からの転落・されかけ）／被災者○（板上の作業者が

該当イラストなし（3要素を満たす事故イラスト/写真が見つからず）

RT2の事象（昇降板と荷台/車体の“間”に**人の頭部・上半身がはさまれている／されかけ**）を満たす事故イラスト・事故写真は、収集した237候補のいずれにも存在しなかった。- TGLの絵は多数あるが、いずれも通常作業・操作解説・構造図・製品写真・教材表紙で「事故が起きていない」（採用禁止に該当）。- 「はさまれ」の絵は、TGLという特定機械が写っていない汎用ピクト（手の挟まれ等）か、フォークリフト・塵芥車・吊荷など別機械であり、RT2の機械要件（TGL付きトラック／高所作業車）を満たさない。- 規定どおり、無理に通常作業の絵やTGL以外の汎用はさまれ絵を当てはめることはしない。

RT3 後傾/傾斜で荷(パネル等)が昇降板から滑落・下敷き

[TGL] 採用2点 (事故イラスト=あり)




● 01.jpg

出所: <http://osh-management.com/legal/information/Lifting-people-using-TGL-lift-plate/>

事故: 後傾 (傾いた) 昇降板の上のカゴ台車 (段ボール積載) が後方へずり落ち、地上で支えようとした作業者が荷の滑落・下敷きを受けかけている (×印・上下危険矢印)。

3要素: 機械○ (TGL付きトラックの昇降板) / 事象○ (傾斜した昇降板から荷が滑落・下敷きされかけ) / 被災者○ (



● 02.jpg

出所: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/sai/sai_new170914.html

事故: トラック後部の昇降板 (後傾・傾斜) からロールボックスパレット (カゴ車) が滑落・転倒し、後方の作業者に激突・下敷きとなっている (黄色の衝突表現)。

3要素: 機械○ (TGL付きトラックの昇降板) / 事象○ (傾斜した昇降板から荷が滑落し下敷き) / 被災者○ (作業者が

RT4 昇降板上でカゴ車/台車が倒れ激突

[TGL] 採用2点（事故イラスト＝あり）




● 01.png

出所: <https://www.tebiki.jp/genba/useful/logi-roll-box-pallet-accident-examples/>

事故: TGL付きトラック後部の昇降板（接地）から、袋物を満載したカゴ車（ロールボックスパレット）が後方へ倒れ、地上の作業者の上に転倒・激突し下敷きになっている（路面に衝撃線）。

3要素: 機械○（TGL付きトラックの昇降板）／事象○（昇降板まわりでカゴ車が転倒・激突し下敷き）／被災者○（作



● 02.png

出所: <https://www.rodco.jp/series/date/2020/07/>

事故: TGL付きトラックの昇降板上で、段ボールを積んだカゴ車（ロールボックスパレット）が作業側へ横転・転倒し、作業者が押し倒され激突を受けている（揺れ・衝撃線、作業者が苦悶表情で支えきれず被災）。

3要素: 機械○（TGL付きトラックの昇降板）／事象○（昇降板上でカゴ車が倒れ激突）／被災者○（作業者が転倒する

RT5 昇降板降下中に手足を地面・床との間にはさまれ

[TGL] 採用1点（事故イラスト＝あり）



● 01.png

出所: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0373.html

事故: TGL付きトラック後部の昇降板（接地状態）上で梱包・点検作業中、昇降板（ゲート）が作動して降下し、作業者の手・足が昇降板と荷台/車体側との間にはさまれた（手元と足元に衝撃線、作業者が苦悶表情）。

3要素: 機械○（TGL付きトラックの昇降板）／事象○（昇降板の降下・作動で手足がはさまれ）／被災者○（作業者が

RT6 荷を載せた台車ごと昇降板から転落

[TGL] 採用3点（事故イラスト＝あり）（1/2）



● 01.png

出所: https://www.j-bma.or.jp/h_s_clinic/90552

事故: TGL付きトラックの昇降板上で、ごみ袋を満載したカゴ台車（ロールボックスパレット）が傾いて転倒し、台車を扱っていた作業員がその台車ごと巻き込まれて昇降板上に転倒・下敷きになっている（拡大円内で台車と作業員が一3要素: 機械○（TGL付きトラックの昇降板）／事象○（荷を載せた台車ごと昇降板上で転倒・転落）／被災者○（作業




● 02.png

出所: <http://osh-management.com/legal/information/Lifting-people-using-TGL-lift-plate/>

事故: TGL付きトラック後部の昇降板（接地・傾斜状態）から、段ボールを満載した台車が後傾して荷ごと滑り落ち、台車の後ろにいた作業員が落ちてくる台車ごと押し倒され被災している（赤×・上下動の警告矢印、作業員が苦悶表情3要素: 機械○（TGL付きトラックの昇降板）／事象○（荷を載せた台車ごと昇降板から転落・激突）／被災者○（作業

RT6 荷を載せた台車ごと昇降板から転落

[TGL] 採用3点（事故イラスト＝あり）（2/2）



● 03.png

出所: <https://www.rodco.co.jp/series/92941/>


事故: TGL付きトラックの昇降板（接地）上で、段ボールを満載した台車（ロールボックスパレット）が後方へ傾いて荷ごと倒れ、台車の脇にいた作業者が倒れてくる台車ごと激突を受け被災している（揺れ・衝撃線、作業者が苦悶表情）
3要素: 機械○（TGL付きトラックの昇降板）／事象○（荷を載せた台車ごと昇降板から転落・転倒）／被災者○（作業

該当イラストなし（3要素を満たす事故イラスト/写真が見つからず）

RT7の事象（**昇降板の誤操作（スイッチ／リモコンの押し間違い・不意作動・確認不足等）が原因で人が被災している**）を、3要素すべて満たして描いた事故イラスト・事故写真は、収集した261候補のいずれにも存在しなかった。- 「操作」を描く絵は多数あるが、いずれも**リモコン/スイッチの正しい使い方の解説図**（押すボタンの説明、モーメンタリースイッチ図、「use the remote」教材）であり、被災者が描かれておらず「事故が起きていない」（採用禁止に該当）。- TGLの事故イラストはあるが、その事象は「台車/カゴ車ごと転倒・転落（RT4/RT6）」「荷の滑落・下敷き（RT3）」「人の墜落（RT1）」「昇降板はさまれ（RT5）」であり、いずれも**“誤操作が原因”として描かれた被災図ではない**（他スロットの事象）。RT6採用の j-bma CASE75 図（d01）等とは他スロットで採用済みの重複でもある。- 「誤操作・操作ミス」系のヒットの大半は、フォークリフト／クレーン／プレス／脚立など**別機械の汎用事故イラスト**（Adobe Stock・iStock 等）で、RT7の機械要件（TGL付きトラック／高所作業車）を満たさない。- 規定どおり、無理に通常作業の絵・操作解説図・TGL以外の汎用事故絵を当てはめることはしない。

RT8 段差で台車が逸走・転倒

[TGL] 採用2点（事故イラスト＝あり）



● 01.png

出所: <http://osh-management.com/legal/information/supports-loads-above-TGL/>

事故: TGL付きトラック後部の昇降板（接地し上下動を示す矢印付き）の縁（段差）で、段ボールを積んだ二輪台車が荷ごと前方へ傾いて転倒し、地上からこれを支えようとした作業者が倒れてくる台車・荷の下敷きになりかけている（3要素: 機械○（TGL付きトラックの昇降板）／事象○（昇降板の縁＝段差で台車が荷ごと転倒）／被災者○（地上で支



● 02.png

出所: <https://osh-management.com/legal/information/tailgate-lifter/>

事故: TGL付きトラックの昇降板上で、作業者が荷を積んだカゴ車（ロールボックスパレット）を扱っている最中に、カゴ車が昇降板の縁（段差）から外側へ逸走して飛び出している（赤×・右向き赤矢印で逸走方向を表示）。昇降板の3要素: 機械○（TGL付きトラックの昇降板）／事象○（昇降板の縁＝段差で台車が逸走し外側へ飛び出し）／被災者○

RT9 重量物で昇降板が耐えられず落下

[TGL] 採用0点

該当イラストなし（3要素を満たす事故イラスト/写真が見つからず）

RT9 の事象「重量物で昇降板（プラットフォーム）が**耐荷重を超えて構造的に持ちこたえられず落下／破損**し、人が被災」を満たす事故イラストは、収集した145候補の中に存在しなかったため **該当イラストなし** とする（無理な当てはめはしない方針）。事故イラストの3要素（機械=TGL付トラック/高所作業車・事象が起きている・被災者あり）のうち、RT9 固有の「過積載による昇降板の構造破壊・落下」を描いたものが皆無。下記いずれかの理由で全て不採用。


該当イラストなし（3要素を満たす事故イラスト/写真が見つからず）

RT10の趣旨「RT1～RT9で拾えていない**別事象**のTGL起因の死傷事故イラスト（見つかったもの）」を満たす画像は、収集した148候補の中に存在しなかったため**該当イラストなし**とする（無理な当てはめはしない方針）。事故イラストの3要素（機械=TGL付トラック/高所作業車・事象が起きている・被災者あり）を満たすTGL事故イラスト自体は数点見つかったが、その**事象がすべて既採用スロット RT1～RT9 のいずれかと重複**しており、「その他（別事象）」として新規に加える価値のあるものが皆無だった。一方、RT1～9に無い別事象（停車中トラックの自然発車＝ひかれ等）を描いた候補は、機械がTGL付きトラックでない汎用箱トラック/フォークリフト/建機であり機械要件を満たさなかった。下記いずれかの理由で全て不採用。

カテゴリ：高所作業車

RA1 不整地/傾斜で機体ごと転倒・搭乗者投げ出され

[AER] 採用2点（事故イラスト＝あり）




● 01.png

出所: <https://stock.adobe.com/images/tip-over-risk-scissor-lift-and-elevated-work-platform-safety-vector/506868674>

事故: シザース式高所作業車が段差（不整地・路肩の段差）に車輪を踏み外して機体ごと傾き転倒し、作業床に搭乗していた作業者が放り出されて頭から墜落している（ヘルメットも外れて落下）。

3要素: 機械○（シザース式高所作業車）／事象○（段差・不整地で機体ごと転倒）／被災者○（搭乗者が作業床から投



● 02.png

出所: <https://www.rodco.jp/series/37728/>

事故: 建物外壁の高所作業中、トラック式高所作業車のアウトリガーが最小張出し（接地不良＝不安定）の状態で、通行したトラックの積荷がアウトリガーに激突。支持が崩れて機体が傾き、ブーム先端の作業床が大きく振られて転倒方

3要素: 機械○（トラック式高所作業車）／事象○（支持不良で機体が傾き作業床ごと転倒）／被災者○（搭乗者が作業

RA2 作業床と上方構造物(梁/看板/天井)で挟まれ

[AER] 採用2点 (事故イラスト=あり)



● 01.png

出所: <https://www.theconstructionindex.co.uk/news/view/mewp-controls-finally-standardised>

事故: 倉庫等の屋内でブーム式高所作業車を上昇させて作業中、搭乗者の頭部・上半身が作業床（バスケット）と上方の鉄骨梁（屋根トラス）との間に挟まれ、前のめりに突っ伏して被災している（操作レバーを身体で押し続け上昇継続）
3要素: 機械○（ブーム式高所作業車）／事象○（作業床と上方構造物=鉄骨梁で挟まれ）／被災者○（搭乗者が頭部・



● 02.png

出所: <https://www.rodco.jp/accident/191784/>

事故: 高所作業車（ブーム式）を上昇させて天井部のPC梁（コンクリート梁）まで作業床を上げて作業中、作業床（搭乗者）と上方の梁／バーとの間に挟まれて被災した災害事例。

3要素: 機械○（高所作業車）／事象○（上昇させ作業床と上方のバー/PC梁で挟まれ）／被災者○（搭乗者がバー/梁

RA3 坂道逸走で車体と障害物(側溝/壁)に挟まれ


[AER] 採用0点

該当イラストなし（3要素を満たす事故イラスト/写真が見つからず）

RA3 の事象「高所作業車が**坂道で逸走（暴走・ずり下がり）し、車体と側溝／壁／障害物との間に人が挟まれて被災**」を満たす事故イラストは、収集した147候補の中に存在しなかったため **該当イラストなし** とする（無理な当てはめはしない方針）。事故イラストの3要素（機械=TGL付トラック/高所作業車・事象が起きている・被災者あり）のうち、RA3 固有の「坂道逸走による車体と障害物の挟まれ」を描いたものが皆無。逸走を描いた事故イラストは存在したが、いずれも機械が高所作業車ではなく（ダンプ/箱トラック）、機械要件を満たさなかった。下記いずれかの理由で全て不採用。

RA4 安全帯未使用で作業床から墜落

[AER] 採用3点（事故イラスト＝あり）（1/2）




● 01.png

出所: <http://www.sacl.or.jp/case/>

事故: シザース式高所作業車の作業床上で、作業者が手摺越しに身を乗り出して構造物側へ移ろうとしバランスを崩し墜落しかける（地上には墜落した被災者を示す小図）。安全帯未使用・作業床からの墜落災害事例。

3要素: 機械○（シザース式高所作業車） / 事象○（作業床から身を乗り出し墜落） / 被災者○（搭乗者が墜落・被災）



● 02.png

出所: <https://www.dreamstime.com/illustration-falling-work-platform-as-common-hazard-aerial-safety-man-boom-lift-pure-vector-image321250577>

事故: ブーム式高所作業車のバケットから作業者が墜落し、建物の端に両手でぶら下がり、ヘルメットが落下していく場面。安全帯なしで作業床から墜落した瞬間を描く啓発ベクター。

3要素: 機械○（ブーム式高所作業車） / 事象○（バケットから墜落） / 被災者○（搭乗者が墜落・被災）。

RA4 安全帯未使用で作業床から墜落

[AER] 採用3点（事故イラスト＝あり）（2/2）



● 03.png


出所: <https://www.stockphotos.com/vector/fall-from-work-platform-scissor-lift-and-elevated-work-platform-safety-tips-flat-vector-515913>

事故: シザース式高所作業車の作業床から作業者が頭から墜落し、ヘルメットが飛ぶ場面。下部に "FALL FROM WORK PLATFORM" の注意キャプション付きの啓発ベクター。

3要素: 機械○（シザース式高所作業車） / 事象○（作業床から墜落） / 被災者○（搭乗者が墜落・被災）。

RA5 急動作/操作ミスで搭乗者が振られ墜落

[AER] 採用3点（事故イラスト＝あり）（1/2）



● 01.png

出所: <https://www.ipaf.org/en/resource-library/mewp-catapult-effect>

事故: ブーム式高所作業車（MEWP）の作業床が下方の障害物等に当たり急動作（カタパルト効果）を起こす3コマ連続図。①搭乗者が作業床に立つ→②急激な反動で身体が手すり越しに後方へ振られる→③作業床から弾き飛ばされ（投げ）
3要素: 機械○（ブーム式高所作業車/MEWP） / 事象○（急動作・カタパルト効果で作業床が振られる） / 被災者○（



● 02.png

出所: https://www.fluidpowersafety.com/fpsi_alert-24.html

事故: ブーム式高所作業車のバスケットが急動作（油圧の急作動・反動）を起こし、搭乗していた作業者が上方へ弾き飛ばされ、ヘルメットと保護メガネが飛散しながらバスケットから投げ出されて墜落する啓発イラスト（漫画調）。
3要素: 機械○（ブーム式高所作業車） / 事象○（急動作・反動でバスケットが振られる） / 被災者○（搭乗者がバスケ

RA5 急動作/操作ミスで搭乗者が振られ墜落

[AER] 採用3点（事故イラスト＝あり）（2/2）



● 03.png

出所: https://www.aichi-corp.co.jp/service/forsafety/forsafety_jisou

事故: シザース式自走高所作業車を上昇させたまま運転（急操作）したため、作業床が衝撃で大きく揺れ、積荷を載せた搭乗者がバランスを崩して振り落とされかける（作業床の左右に衝撃・振動の線）。メーカーによる急操作時の振ら
3要素: 機械○（シザース式自走高所作業車） / 事象○（急操作・衝撃で作業床が揺れ振られる） / 被災者○（搭乗者が

RA6 ブーム/作業床が電線に接触・感電

[AER] 採用1点（事故イラスト＝あり）



● 01.png

出所: <https://haulotte-community.haulotte.com/a/avoiding-electrical-accidents/>

事故: 自走式ブームリフト（高所作業車）の作業床（バスケット）が頭上の架空電線（オーバーヘッドケーブル）に接触し、搭乗していた作業者が感電。骨が透けて見える描写・ヘルメットが吹き飛ぶ・アーク放電（"電気はアークする 3要素: 機械○（自走式ブームリフト＝高所作業車） / 事象○（作業床が架空電線に接触し感電・アーク放電） / 被災者

RA7 アウトリガー未設置/不良で転倒

[AER] 採用1点（置換採用）



● 01.png

出所: <https://www.safetynotes.net/aerial-lift-safety-a-comprehensive-guide/>

事故: 自走式高所作業車（シザース式＝垂直昇降型）が傾斜/段差・端部で横方向の安定を失い機体ごと転倒し、作業床（プラットフォーム）上の搭乗者（黄ヘルメット・安全ベスト）が手すり越しに投げ出され墜落していく事故イラスト
3要素: 機械○（自走式高所作業車＝シザースリフト） / 事象○（機体が転倒＝TIP OVER） / 被災者○（搭乗者が作業

RA8 走行中の段差/穴で転倒

[AER] 採用2点（事故イラスト＝あり）



● 01.png

出所: <https://www.ipaf.org/en-gb/resource-library/mewp-operators-safety-guide>

事故: 自走式高所作業車（シザース式）の車輪が地面の「穴(くぼみ)」に落ちて機体が大きく傾き転倒し、作業床（プラットフォーム）上の搭乗者（青ヘルメット・安全ベスト）が手すり越しに振られ投げ出されようとし、地上の作業者が
3要素: 機械○（自走式高所作業車＝シザースリフト） / 事象○（走行面の穴で機体が転倒） / 被災者○（搭乗者が作業





● 02.png

出所: <https://thumbs.dreamstime.com/z/scissor-lift-safety-elevated-work-platform-tips-flat-vector-89841320.jpg>

事故: 自走式高所作業車（シザース式）が走行中に後輪を「段差(縁石/床端の落ち込み)」から踏み外して機体ごと転倒し、作業床上の搭乗者（黄ヘルメット・安全ベスト）が手すり越しに投げ出され墜落していく事故イラスト（赤い"!"）
3要素: 機械○（自走式高所作業車＝シザースリフト） / 事象○（段差を踏み外して機体が転倒＝TIP OVER） / 被災者

Lifting Heavy Objects Exceeds Load Capacity of Basket



● 01.png

出所: <https://www.safetynotes.net/aerial-lift-safety-a-comprehensive-guide/>

事故: ブーム式高所作業車（自走式アーティキュレートブーム）のバスケット（作業床）に定格荷重を超える重量物（鉄骨トラス材）を積んだことで、左コマ=積み荷が落下し反動でバスケットの搭乗者が振り出され墜落（"If object fall
3要素: 機械○（ブーム式高所作業車=aerial/boom lift） / 事象○（積載超過=定格荷重超過によりブーム折損・機体

RA10 その他高所作業車起因の死傷（見つかったもの）

[AER] 採用2点（事故イラスト＝あり）



● 01.png

出所: <https://www.istockphoto.com/vector/illustration-of-falling-from-the-work-platform-as-a-common-hazard-gm2156401441-577165881>

事故: 自走式アーティキュレートブーム式高所作業車（boom lift）のバスケット（作業床）から搭乗者が機外へ出てしまい、バスケット縁にぶら下がったまま手が離れ、下方の建物端（パラペット）へ墜落していく作業床からの墜落事故
3要素: 機械○（ブーム式高所作業車＝boom lift） / 事象○（作業床からの墜落＝fall from the work platform が起きて



● 02.jpg

出所: <https://www.youtube.com/watch?v=uWZHW20yJFg>

事故: トラック搭載型の高所作業車（ブーム＋バスケット付トラック）が公道で信号柱に衝突し、折れた信号柱が信号待ちの別トラックの上に倒れ込んで車体を押しつぶした衝突事故。レッカー（IWATA WRECKER）が出動した事故現
3要素: 機械○（トラック搭載型高所作業車） / 事象○（衝突→信号柱折損→車両押しつぶし＝事故が起きている実写）